

**Datum der Bekanntgabe: 26.02.1998**

**Muster:** Hänle  
H 101 "Salto"

**AD der ausländischen Behörde:**  
-keine-

**Geräte-Nr.:**  
213

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
Hänle Technische Mitteilung Nr. 101-25/2 vom 21.01.1998

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Hänle  
H 101 "Salto"

- **Baureihen:** alle

- **Werk-Nrn.:** alle, an denen die Maßnahmen dieser LTA noch nicht durchgeführt wurden

**Betrifft:**

Flugsteuerung, Bremsklappen-Umlenkhebel

- ggf. Überspringen der Verknüpfung der Umlenkhebel bei Überbeanspruchung, wie sie im Kunstflug-Betrieb auftreten können

Der genannte Lufttüchtigkeitsmangel kann erhebliche Betriebsstörungen nach sich ziehen (z.B. Bremsklappen ohne Funktion!)

**Maßnahmen:**

Austausch des Stahlrohr-Umlenkhebel gegen einen Hebel auf Blech.

**Fristen:**

Durchführung vor dem nächsten Kunstflugbetrieb, spätestens jedoch bis zum 30.04.1998

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.

\* \* \*