

ACTIONS :

Avant le 31 octobre 2000, sur le système générateur de sensation musculaire :

- modifier le cheminement du câblage existant et
- retirer les marquages couleur (vert et jaune) des différents connecteurs

suivant les instructions du Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A300-27-184.

REF. : Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A300-27-184

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 28 NOVEMBRE 1998