

**Datum der Bekanntgabe: 18.10.2001**

**Muster:** Eurocopter Deutschland  
BO 105

**AD der ausländischen Behörde:**  
-keine-

**Geräte-Nr.:**  
3025

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
Eurocopter Deutschland Alert Service Bulletin BO 105 No. ASB-  
BO 105-10-115 vom 25.06.2001

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Eurocopter Deutschland  
BO 105

- **Baureihen:** alle, ausgenommen BO 105 CB-5, CBS-5, DBS-5, CB-3 und CBS-5 K LH
- **Werk-Nrn.:** alle

**Betrifft:**

Hauptrotorkopf P/N 105-14101  
Einführung einer kalendarischen Laufzeit für Zugtorsionselemente 2602559 und 2606576 von 10 Jahren

**Maßnahmen:**

Die Maßnahmen sind gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung auszuführen.

**Fristen:**

Durchführung innerhalb von 4 Wochen.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

*LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert*

\*\*\*