



**REGISTRO AERONAUTICO  
ITALIANO**

**PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'**

Prescrizione

81 - 129

P.68 - 24

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

AA/MM PARTENAVIA P. 68, P.68 B, P.68 C.

Spazio riservato al protocollo in arrivo

(A)

SCADENZA

ALLA PROSSIMA ISPEZIONE.

PART 68

R-10

<sup>1</sup>  
RIFERIMENTI:

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

Bollettino di Servizio Partenavia n° 49 datato 12.9.1980.

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

<sup>2</sup>  
TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE E MODIFICA.

OGGETTO: CAVO ALTERNATORE.

APPLICABILITA': TUTTI I P.68, P.68 B, P.68 C fino al n.c. 221 incluso.

DESCRIZIONE:

A seguito rottura del rivestimento del cavo alternatore, si prescrive di avvolgere su di esso la guaina protettiva P/N NOR-7.415-6 dopo aver rimosso se presenti, le fascette di fissaggio al castello motore.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto è la P.A. 81-100/P.68-23.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE N° 81-129/P.68-24

All P.68s, P.68 Bs, P.68 Cs up to S/N 221.

SUBJECT: Alternator output cable.

REFERENCE: Partenavia Service Bulletin N° 49 dated 12.9.1980.

COMPLIANCE: At next check.

DESCRIPTION:

To avoid the earth fault of the alternator output cable, clippings shown in figure must be removed and plastic sleeve P/N NOT 7.415-6 (Type Spiralon 2-N  $\emptyset$  1/4") wound.

The preceding A.D. which refers to the same subject is A.D. 81-100/P.68-23.

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la *PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'* in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della *PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'* deve essere annotata — a cura dell'Esercente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell' elica.

Data 1° emissione 1° Luglio 1981.....

Rev. n° ..... del .....