

Datum der Bekanntgabe: 06.06.1996

Muster:
Daimler-Benz Aerospace / Dornier
Dornier 328

AD der ausländischen Behörde:
- keine -

Geräte-Nr.:
2534

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Daimler-Benz Aerospace Dornier 328 Alert Service Bulletin
No. 328-27-003 vom 13.07.1994

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Daimler-Benz Aerospace / Dornier
Dornier 328
- Baureihen: Dornier 328-100
- Werk-Nrn.: 3005 bis 3014

Betrifft:

Flugsteuerung, Quadrantenscheibe
- ggf. Vorhandensein zu langer Buchsen der Befestigungsbolzen an der Quadrantenscheibe

Maßnahmen:

Auswechseln von Buchsen der Befestigungsbolzen

Fristen:

Falls noch nicht erledigt, so sind die Maßnahmen innerhalb von 14 Tagen durchzuführen.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, das es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lillienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.



Luftfahrt-Bundesamt
-AD-Department-

Airworthiness Directive

*In case of any difficulty, reference should be made
to the German original issue*

96-176 Daimler-Benz Aerospace / Dornier

Effective Date: June 06, 1996

Affected airplanes:

German Type Certificate No.: 2534

Daimler-Benz Aerospace

Dornier 328-100

- S/No's.: 3005 up to 3014

Subject:

Flight Controls - Clearance of the rudder quadrant assy.

Reason:

During inspection a protruding rigging bushing was found in rudder control system. A flush bushing is required.

Action:

Bushings found to protrude have to be replaced by bushings of adequate length.

Compliance:

Action must be performed within the next 2 weeks.

Technical publication of the manufacturer:

Daimler-Benz Aerospace Dornier 328 Alert Service Bulletin No. 328-27-003, dated July 13, 1994 and becomes herewith part of this AD and may be obtained from Messrs.

Daimler-Benz Aerospace

Dornier

P.O. Box 1103

D-82230 Wessling

Federal Republic of Germany

Accomplishment and log book entry:

Action to be accomplished by an approved service station and to be checked and entered in the log by a licensed inspector.

* * *