

Muster: Dornier
Dornier 328

AD der ausländischen Behörde:

- keine -

Geräte-Nr.:
2534

Technische Mitteilungen des Herstellers:

Dornier 328 Service Bulletin No. 328-22-219 vom 20.05.1997.

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Dornier

Dornier 328

- **Baureihen:** Dornier 328-100

- **Werk-Nrn.:** alle, ausgestattet mit Honeywell GP-300 Guidance and Display Controller
P/N 7015327-901

Betrifft:

Automatische Steuerung und Leistungsregelung, Primus 2000 GP-300 Guidance and Display Controller

- ggf. Ausfall des Überhitzungsschutzes

Maßnahmen:

Modifikation oder Austausch des Guidance and Display Controller

Fristen:

Durchführung spätestens bis zum 31.08.1997.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.



**Airworthiness
Directive
96-239/2**

Luftfahrt-Bundesamt
Airworthiness Directive Section
Lilienthalplatz 6
38108 Braunschweig
Federal Republic of Germany

Dornier

Effective Date: June 19, 1997

Affected:

Kind of aeronautical product:	Aircraft
Manufacturer:	Dornier, Wessling, Germany
Type:	Dornier 328
Models affected:	Dornier 328-100
Serial numbers affected:	all, equipped with Honeywell GP-300 guidance and display controller P/N 7015327-901
German Type Certificate No.:	2534

Subject:

Auto Flight - Primus 2000 GP-300 Guidance and Display Controller

Reason:

Dornier and Honeywell have become aware of a problem where one unit was found to have modification „A“ incorrectly which would prevent the overheat protection device from functioning.

Action:

Remove the guidance and display controller and perform Honeywell SB-No. 7015327-22-4 or exchange original unit against a previously modified one.

Compliance:

Action must be performed not later than August 31, 1997.

Technical publication of the manufacturer:

Dornier 328 Service Bulletin No. 328-22-219 dated May 20, 1997 which becomes herewith part of this AD and must be obtained from Messrs.:

Fairchild / Dornier
P.O. Box 1103

D-82230 Wessling
Federal Republik of Germany

Accomplishment and log book entry:

Action to be accomplished by an approved service station and to be checked and entered in the log book by a licensed inspector.

Note:

This AD supersedes the AD-No. 96-239.