



**Lufttüchtigkeitsanweisung
LTA-Nr.: 96-267**

Datum der Bekanntgabe: 10.10.1996

Muster: Fairchild / Dornier Dornier 328	AD der ausländischen Behörde: - keine -
Geräte-Nr.: 2534	Technische Mitteilungen des Herstellers: Fairchild Dornier 328 Service Bulletin No. 328-33-181 vom 03.09.1996.

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Fairchild / Dornier
Dornier 328-100
- Werk-Nrn.: 3005 bis 3095

Betrifft:

Beleuchtung

- nichtausreichende Leuchtkraft bedingt durch die optischen Linsenkappen der Anticollisions-Warnlichter
- statische Ableiter an den Tragflächenenden

Maßnahmen:

Modifizierung/Austausch der optischen Linsenkappen der Anticollisions-Warnlichter und der statischen Ableiter an den Tragflächenenden.

Fristen:

Durchführung der Maßnahmen bis spätestens 31.10.1996.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzurufen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.

* * *



Airworthiness Directive

In case of any difficulty, reference should be made to the German original issue

96-267 Fairchild / Dornier

Effective Date: October 10, 1996

Affected airplanes:

German Type Certificate No.: 2534

Fairchild

Dornier 328-100

- S/No's.: 3005 up to 3095

Subject:

Lights - Exchange of strobe light optical lens and wing tip static discharger.

Reason:

The strobe lights do not meet the 400 candel power requirements of JAR/FAR 25.1401.b.f.

Action:

Perform exchange of optical lens and exchange a static discharger on the left and right wing tips.

Compliance:

Action must be performed not later than October 31, 1996.

Technical publication of the manufacturer:

Fairchild Dornier 328 Service Bulletin No. 328-33-181, dated September 03, 1996 becomes herewith part of this AD and may be obtained from Messrs.

**Fairchild Dornier
P.O. Box 1103**

**D-82230 Wessling
Federal Republic of Germany**

Accomplishment and log book entry:

Action to be accomplished by an approved service station and to be checked and entered in the log by a licensed inspector.

*** * ***