

Datum der Bekanntgabe: 07.11.1996

Muster:

**Dornier
Dornier 328**

Geräte-Nr.:

2534

Technische Mitteilungen des Herstellers:

Dornier 328 Service Bulletin SB-328-30-171 vom 20.09.1996

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Dornier 328

- Baureihen: 328-100
- Werk-Nrn.: alle

Betrifft:

Schäden an der Enteisungsanlage des Flgzs. Mögl. Ablösung der DEICER BOOTS

Maßnahmen:

- Kontrolle des Vulkanisierungsdatums der DEICER BOOTS
- Austausch der DEICER BOOTS, die vor dem 31.01.1994 vulkanisiert wurden, oder deren Vulkanisierungsdatum unbekannt ist, gegen neue DEICER BOOTS, die nach dem 31.01.1994 vulkanisiert wurden.

Diese LTA hebt die Forderungen des AOT-328-30-013 Rev.1 auf.

Fristen:

Die Kontrolle des Vulkanisierungsdatums und der Austausch der DEICER BOOTS hat bis spätestens 31.01.1997 zu erfolgen.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.



Luftfahrt-Bundesamt
-AD-Department-

Airworthiness Directive

*In case of any difficulty, reference should be made
to the German original issue*

96-320 DORNIER

Date of issue: 07.11.1996

Affected aircrafts:

German Type Certificate N°.: 2534

DORNIER 328-100

- Serial N°: All aircraft

Subject:

Failure of DEICER BOOTS, with curing dates up to included 31.01.1994.

Reason:

To prevent delamination in DEICER BOOTS.

Actions:

Inspection the DEICER BOOTS to check for a cure date of January 31, 1994 or earlier.
Replacement the DEICER BOOTS, with a curing dates of January 31, 1994 or earlier
or if the curing date is unknow.

Compliance with this AD and the SB terminates the requirements of AOT-328-30-013 Rev.1

Compliance:

Unless accomplished previously, this AD must be performed not later than January 31, 1997.

Technical publication of the manufacturer:

Dornier 328 Service Bulletin 328-30-171 dated September 20, 1996.

The Dornier SB may be obtained from Messrs.:

Fairchild / Dornier
P. O. Box 1103
Faxnr.: 49 08153 304463

D-82230 Wessling
Federal Republic of Germany

Accomplishment and log book entry:

Action to be accomplished by an approved service station and to be checked
and entered in the log book by a licensed inspector.