



Lufttüchtigkeitsanweisung

LTA-Nr.: 97-136

Datum der Bekanntgabe: 22.05.1997

Muster: Dornier Dornier 328	AD der ausländischen Behörde: - keine -
Geräte-Nr.: 2534	Technische Mitteilungen des Herstellers: Dornier 328 Alert Service Bulletin No. 328-31-016 vom 02.04.1997.

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Dornier
Dornier 328

- Baureihen: Dornier 328-100

- Werk-Nrn.: alle, ausgestattet mit Panel 10VE (alle Serialnummern bis einschließlich Nr. 131) und Panel 11VE (alle Serialnummer bis einschließlich Nr. 133)

Betreff:

Instrumente/Anzeigen, Hintergrundbeleuchtung Panel 10 und 11 VE - Ansammlung von Feuchtigkeit
- ggf. Kurzschlußgefahr und nachfolgend Betriebsstörung / Fehlfunktion

Maßnahmen:

Durchführung einer Inspektion und Verbesserung der Abdichtungen

Fristen:

Durchführung der Maßnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe dieser LTA.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.



**Airworthiness
Directive
97-136**

Luftfahrt-Bundesamt
Airworthiness Directive Section
Lilienthalplatz 6
38108 Braunschweig
Federal Republic of Germany

Dornier

Effective Date: May 22, 1997

Affected:

Kind of aeronautical product: Aircraft
Manufacturer: Dornier, Wessling, Germany
Type: Dornier 328
Models affected: Dornier 328-100
Serial numbers affected: all with panels 10VE up to and including S/N 131 and 11VE up to and including S/N 133 installed
German Type Certificate No.: 2534

Subject:

Indicating/recording - Additional sealing of Panels 10/11VE.

Reason:

Accumulation of moisture and condensation in the areas of the circuit breaker panes 10VE and 11 VE.

Action:

Perform a visual inspection and install additional sealing at the contact points of the panel back lighting wires.

Compliance:

Action must be performed within the next 2 weeks.

Technical publication of the manufacturer:

Dornier 328 Alert Service Bulletin No. 328-31-016 dated April 02, 1997 which becomes herewith part of this AD and must be obtained from Messrs.:

Fairchild /Dornier
P.O. Box 11 03

D-82230 Wessling
Federal Republik of Germany

Accomplishment and log book entry:

Action to be accomplished by an approved service station and to be checked and entered in the log book by a licensed inspector.