

Datum der Bekanntgabe: 20.11.1997

Muster: Dornier
Dornier 328

AD der ausländischen Behörde:
- keine -

Geräte-Nr.:
2534

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Dornier 328 Service Bulletin No. 328-31-226 vom 16.06.1997

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Dornier
Dornier 328

- **Baureihen:** Dornier 328-100
- **Werk-Nrn.:** 3005 bis 3095

Betrifft:

Instrumente/Anzeigen, Hintergrundbeleuchtung Panel 10VE und 11VE - Ansammlung von Feuchtigkeit
- ggf. Kurzschlußgefahr und Funktionsausfall

Maßnahmen:

Einbau einer Sicherung mit höherer Kapazität

Fristen:

Durchführung bis spätestens 28.02.1998.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.

* * *



**Airworthiness
Directive
97-330**

Luftfahrt-Bundesamt
Airworthiness Directive Section
Lilienthalplatz 6
38108 Braunschweig
Federal Republic of Germany

Dornier

Effective Date: November 20, 1997

Affected:

Kind of aeronautical product:	Aircraft
Manufacturer:	Dornier, Wessling, Germany
Type:	Dornier 328
Models affected:	Dornier 328-100
Serial numbers affected:	3005 up to 3095
German Type Certificate No.:	2534

Subject:

Indicating/recording - Additional fuse at panels 10VE and 11VE

Reason:

Accumulation of moisture and condensation in the areas of the circuit breaker panels 10VE and 11VE.

Action:

Installation of a JIFFY JUNCTION fitted with a high capacity fuse at panels 10VE and 11VE.

Compliance:

Action must be performed not later than February 28, 1998.

Technical publication of the manufacturer:

Dornier 328 Service Bulletin No. 328-31-226 dated June 16, 1997 which becomes herewith part of this AD and must be obtained from Messrs.:

Fairchild /Dornier
P.O. Box 1103

D-82230 Wessling
Phone: +49 (0) 8153-300
Fax: +49 (0) 8153-304463

Federal Republik of Germany

Accomplishment and log book entry:

Action to be accomplished by an approved service station and to be checked and entered in the log book by a licensed inspector.