



Luftfahrt-Bundesamt

Lufttüchtigkeitsanweisung LTA-Nr.: 1998-020

Datum der Bekanntgabe: 15.01.1998

| | |
|---------------------------------------|--|
| Muster: Dornier Dornier 328 | AD der ausländischen Behörde: - keine - |
| Geräte-Nr.: 2534 | Technische Mitteilungen des Herstellers: Dornier 328 Alert Service Bulletin No. ASB-328-57-020 vom 28.10.1997. |

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Dornier
Dornier 328

- Baureihen: Dornier 328-100

- Werk-Nrn.: alle

Betrifft:

Tragflächen
- ggf. Kraftstoffleckage im äußeren Tragflächenbereich (Rippe 21)

Durch den o.g. Lufttüchtigkeitsmangel besteht Feuer-, Brand- und Explosionsgefahr mit nachfolgenden erheblichen Betriebsstörungen.

Maßnahmen:

Sichtprüfung der rechten und linken Tragflächenenden im Bereich der Rippe 21.
Wiederholung der Sichtprüfung.

Fristen:

Durchführung spätestens innerhalb von 3 Kalendertagen.
Wiederholung der Inspektion bei jedem 5. A-Check spätestens jedoch alle 6 Monate.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.

* * *



**Airworthiness
Directive
1998-020**

Luftfahrt-Bundesamt
Airworthiness Directive Section
Lilienthalplatz 6
38108 Braunschweig
Federal Republic of Germany

Dornier

Effective Date: January 15, 1998

Affected:

Kind of aeronautical product: Aircraft
Manufacturer: Dornier, Wessling, Germany
Type: Dornier 328
Models affected: Dornier 328-100
Serial numbers affected: all
German Type Certificate No.: 2534

Subject:

Wings - Inspection of outer wing for fuel leakage.

Reason:

Fuel leakage has been found at Rib 21 on L/H outboard wing during routine line check.

Action:

Visual inspection of L/H and R/H outboard wing Rib 21.

Compliance:

Action must be performed within the next 3 calendar-days.

Repeat the inspection at every 5 „A-Check“ or every 6 month, whichever comes first.

Technical publication of the manufacturer:

Dornier 328 Alert Service Bulletin No. ASB-328-57-020 dated October 28, 1997 which becomes herewith part of this AD and must be obtained from Messrs.:

Fairchild /Dornier
P.O. Box 1103

D-82230 Wessling
Phone: +49 (0) 8153-300
Fax: +49 (0) 8153-304463

Federal Republic of Germany

Accomplishment and log book entry:

Action to be accomplished by an approved service station and to be checked and entered in the log book by a licensed inspector.