

Datum der Bekanntgabe: 14.10.2004

Muster: Dornier
Dornier 328

AD der ausländischen Behörde:
-keine-

Geräte-Nr.:
2534

Technische Mitteilungen des Herstellers:
AvCraft Dornier 328J Service Bulletin No. SB-328J-53-214
Revision 1 vom 15.07.2004

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Dornier
Dornier 328

- **Baureihen:** Dornier 328-300
- **Werk-Nrn.:** alle, bis einschließlich 3223 ohne Option 033F003 'Extended Range'

Betrifft:

Rumpf ("fuselage - inspection of drain installation")
- evtl. Leckage bzw. Verstopfung an den Drainage-Leitungen

Maßnahmen:

Im Rahmen der Durchführung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
Inspektion der Drainageleitungen im Rumpf gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung.

EASA-Approval:

Der Inhalt dieser Lufttüchtigkeitsanweisung ist von der EASA mit Approval-No.: 2004-10490 am 14.10.2004 geprüft worden.

Fristen:

Durchführung der Maßnahmen wie folgt:

- Druck-Test (initial pressure test / Part 1): spätestens innerhalb der nächsten vier (4) Monate
- Inspektion (Part 2) : spätestens beim nächsten C-Ceck

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert
* * *