



Luftfahrt-Bundesamt

Lufttüchtigkeitsanweisung

LTA-Nr.: D-2004-449

Datum der Bekanntgabe: 14.10.2004

Muster: Dornier Dornier 328	AD der ausländischen Behörde: -keine-
Geräte-Nr.: 2534	Technische Mitteilungen des Herstellers: AvCraft Dornier 328 Service Bulletin No. SB-328-53-462 Revision 1 vom 15.07.2004

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Dornier
Dornier 328

- **Baureihen:** Dornier 328-100

- **Werk-Nrn.:** 3005 bis 3119

Betrifft:

Rumpf ("fuselage - inspection of drain installation")
- evtl. Leckage bzw. Verstopfung an den Drainage-Leitungen

Maßnahmen:

Im Rahmen der Durchführung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
Inspektion der Drainageleitungen im Rumpf gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung.

EASA-Approval:

Der Inhalt dieser Lufttüchtigkeitsanweisung ist von der EASA mit Approval-No.: 2004-10491 am 14.10.2004 geprüft worden.

Fristen:

Durchführung der Maßnahmen wie folgt:

- Druck-Test (initial pressure test / Part 1): spätestens innerhalb der nächsten vier (4) Monate
- Inspektion (Part 2) : spätestens beim nächsten C-Ceck

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzurufen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingereicht werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert
