

**Datum der Bekanntgabe: 25.09.1997**

**Muster:** Eurocopter Deutschland  
MBB-BK 117

**AD der ausländischen Behörde:**  
- keine -

**Geräte-Nr.:**  
3049

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
Eurocopter Deutschland Alert Service Bulletin No. ASB-MBB-BK  
117-10-114 vom 27.08.1997.

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Eurocopter Deutschland  
MBB-BK 117

- **Baureihen:** alle

- **Werk-Nrn.:** alle

**Betrifft:**

Hauptgetriebe, Rotormast-Flansch  
- ggf. Rißbildung im Stegbereich des Rotormastflansches

**Maßnahmen:**

Sichtprüfung/Inspektion des Rotormastflansches.  
Wiederholungsinspektion.

Wurden Risse festgestellt, ist vor dem nächsten Flug die Entscheidung für die weitere Vorgehensweise vom Kundendienst Eurocopter Deutschland einzuholen.

ECD-Techn. Kundendienst

Telefon 090671 / 4444

Fax 090671 / 4111

In den USA: Mitteilung an AEC

Telefon 214-641-3736

Fax 214-641-3764

**Fristen:**

Durchführung erstmals nach dem letzten Flug des Tages.  
Wiederholungsinspektion alle 100 Flugstunden.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.

\* \* \*