



MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

17 ABR. 1991

**DIRECTIVA
DE
AERONAVEGABILIDAD**

NUMERO

03/91

HOJA

1/1

PRODUCTO AFECTADO : Aeronaves CASA CN-235-100, con los números de serie: C-018; C-029; C-030; C-032; C-033.

FABRICANTE: CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A. (CASA).

FECHA DE EMISION: 11 de Abril de 1.991.

REFERENCIA: Documento CASA Boletín de Servicio nº 235-33-07, de fecha 8 de Marzo de 1991 o revisiones posteriores aprobadas.

EFFECTIVIDAD: 15 de Abril de 1.991.

DESCRIPCION: Con el fin de dotar al Tripulante de Cabina de Pasaje (TCP) de facilidad de acceso al interruptor de accionamiento del sistema de luces de emergencia, deberá efectuarse la relocalización del interruptor mencionado, siguiendo los procedimientos establecidos en el Boletín de Servicio nº 235-33-07 o revisiones posteriores editadas por Construcciones Aeronáuticas y aprobadas por la Dirección General de Aviación Civil.

Podrá utilizarse un medio de cumplimentación alternativo, que provea un nivel equivalente de seguridad, previa aprobación de la DGAC.

PLAZO DE CUMPLIMENTACION: Esta directiva deberá ser cumplimentada antes del 31 de mayo de 1991.

INFORMACION ADICIONAL: Para cualquier información adicional, contactar con:

Dirección General de Aviación Civil
Área Técnica de Certificación
Attn. Sr. Garvia
Plaza de S. Juan de la Cruz s/n.
28071 MADRID

Tel.: 91-533.79.79 TX: 48996 CIAL E
FAX: 91-553.50.14 APTN: LEAD EX CX

LA CUMPLIMENTACION DE ESTA DIRECTIVA DEBE ANOTARSE EN EL CUADERNO DE LA AERONAVE, MOTOR O HELICE, SEGUN CORRESPONDA, POR LA ENTIDAD QUE LA HAYA INCORPORADO.

EL DIRECTOR GENERAL.



MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

**AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

NUMBER
03/91

SHEET:
1/1

AFFECTED PRODUCT: Aircraft CASA CN-235-100, with serial numbers:
C-018; C-029; C-030; C-032; C-033.

MANUFACTURER: CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A. (CASA)

ISSUE DATE: April 11, 1991

REFERENCE: CASA Service Bulletin n° 235-33-07 dated March
8, 1991 or subsequent approved revisions.

EFFECTIVE: April 15 1991

DESCRIPTION: To provide cabin attendant with easy access to
the emergency lighting system switch, a
relocation of this switch must be performed
following the procedures established in CASA SB
235-33-07, or subsequent revisions issued by
CASA and approved by DGAC.

An alternate means of compliance which
provides an acceptable level of safety, may be
used subject to previous approval by DGAC.

COMPLIANCE SCHEDULE This airworthiness directive shall be
accomplished before the 31th may of 1991.

ADDITIONAL INFORMATION: For further information contact:
Dirección General de Aviación Civil
Area Técnica de Certificación
Attn. Sr. Garvía
Plaza de S. Juan de la Cruz s/l
28071 MADRID
Tfn.: 34-1-533.79.76 TX: 49339 CIAL E
FAX: 34-1-533.50.14 AFTN: LEAC ZX CX

THIS AIRWORTHINESS DIRECTIVE IS A TRANSLATION FROM THE SPANISH ORIGINAL ISSUE.