




Ministerio de Obras Públicas, Transportes  
y Medio Ambiente  
Secretaría General para los Servicios  
de Transportes  
Dirección General de Aviación Civil

**DIRECTIVA  
DE  
AERONAVEGABILIDAD**

NUMERO:  
06/96

HOJA:  
1/1

- PRODUCTO AFECTADO : Todos los Modelos del Avión CASA C-212.
- FABRICANTE : Construcciones Aeronáuticas, S.A.
- FECHA DE EMISION : 21 de Mayo de 1996.
- REFERENCIA : Boletín de Servicio CASA 212-27-34 Original o posteriores revisiones aprobadas.
- EFFECTIVIDAD : A su recepción.
- DESCRIPCION : Debido a que ha sido detectada corrosión en los tubos de torsión del timón de dirección de aviones C-212, se deberá efectuar la modificación descrita en el Boletín de Servicio CASA 212-27-34 Original o posteriores revisiones aprobadas.
- CUMPLIMENTACION : La modificación antes referida se efectuará en un intervalo no superior a dos meses desde la fecha de efectividad de esta Directiva de Aeronavegabilidad.
- INFORMACION ADICIONAL : Para cualquier información adicional, contactar con:  
Dirección Gral. de Aviación Civil.  
Area Técnica de Certificación.  
(J. Díaz).  
Plaza de San Juan de la Cruz s/n  
28071 Madrid  
Tlf: 34-1-597-6930  
Fax: 34-1-597-6853  
Tlx: 48339 CIAL E  
AFTN: LEAC ZX CX



LA CUMPLIMENTACION DE ESTA DIRECTIVA DEBE ANOTARSE EN EL CUADERNO DE LA AERONAVE, MOTOR O HELICE, SEGUN CORRESPONDA, POR LA ENTIDAD QUE LA HAYA INCORPORADO.

Dirección General  
de Aviación **CEL DIRECTOR GENERAL.**



Ministerio de Obras Públicas, Transportes  
y Medio Ambiente  
Secretaría General para los Servicios  
de Transportes  
Dirección General de Aviación Civil

**AIRWORTHINESS  
DIRECTIVE**

NUMBER:  
06/96

SHEET:  
1/1

AFFECTED PRODUCT : All CASA C-212 Aircraft Models.

MANUFACTURER : Construcciones Aeronáuticas, S.A.

ISSUE DATE : May 21, 1996.

REFERENCE : CASA Service Bulletin 212-27-34,  
Original or approved revisions.

EFFECTIVE DATE : Upon reception.

DESCRIPTION : Due to corrosion has been detected  
in the rudder torsion tube of C-212  
airplanes, the modification  
described in CASA Service Bulletin  
212-27-34 Original or later approved  
revisions must be accomplished.

COMPLIANCE : The modification referred above must  
be accomplished in a interval no  
greater than two months from the  
effective date of this A.D.

ADDITIONAL INFORMATION : For any additional information con-  
tact: Dirección General de Aviación  
Civil.  
Area Técnica de Certificación.  
(J. Díaz)  
Plaza de San Juan de la Cruz s/n  
28071 Madrid  
Tlf: (34 1)-597-6930  
Fax: (34 1)-597-6853  
Tlx: 48339 CIAL E  
AFTN: LEAC ZX CX.

THIS AIRWORTHINESS DIRECTIVE IS A TRANSLATION FROM THE SPANISH ORIGINAL ISSUE.