

**PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'****SOGGETTO - OGGETTO:**

Elicotteri Bell e Agusta-Bell 412 - Mozzo R.P.
Riduzione limite ore di funzionamento

RIFERIMENTI:**-Documentazione della Ditta Costruttrice:**

BHTI
AGUSF

A.S.B. 412-98-93
B.T. Urgente 412-74

- Prescrizioni Estere:

**N. 1999-179
del 16-04-
1999**

Rev. 0

P.A.
Ripetitiva:
NO

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 30 aprile 1999

SCADENZA:

Come indicato nel B.T. Agusta a riferimento, a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, se non già eseguito.

APPLICABILITA' :

Gli elicotteri Bell 412 e 412EP da s/n 33001 a s/n 33213, da s/n 34001 a 34036 e da s/n 36001 a 36204. Tutti gli elicotteri Agusta-Bell AB 412.

DESCRIZIONE:

1. In accordo con l'applicabile Component Repair and Overhaul Manual e Maintenance Manual, rimuovere e sostituire i gioghi P/N 412-010-101-123 oppure 412-010-101-127 con i nuovi gioghi 412-010-101-129.

NOTA

Il giogo 412-010-101-123 oppure 412-010-101-127 deve essere sostituito in coppia con il giogo 412-010-101-129.

2. Riportare l'elicottero in configurazione di volo e registrare sul libretto l'applicazione della presente P.A.

NOTA

Il limite ore di funzionamento del giogo P/N 412-010-101-129 rimane a 5000 ore.

----- FINE -----

English translation:

In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original text.

Airworthiness Directive 99-179

Effective date: 30 April 1999

Applicability:

Bell Helicoter Textron model 412 and 412EP serial numbers 33001 through 33213,
34001 through 34036, and 36001 through 36204.
All Agusta-Bell AB 412 helicopters.

Compliance:

As established in the referenced Agusta Technical Bulletin after the effective date of this AD, unless ulready accomplished.

Reference:

- Agusta Technical Bulletin Urgent 412-74, dated 16 March 1999
- Bell Helicopter Textron A.S.B. 412-98-93, dated 2 March 1998

Accomplishment instructions:

1. In accordance with the pertinent Maintenance Manual and Component Repair and Overhaul Manual remove and replace yokes 412-010-101-123 or 412-010-101-127 with new yokes 412-010-101-129.

NOTE

412-010-101-123/-127 main rotor yoke must be replaced in pairs with 412-010-101-129 yoke.

2. Return helicopter to flight configuration and annotate aircraft service records to reflect compliance with this A.D.

NOTE

Retirement life of main rotor 412-010-101-129 remains at 5000 hours.

----- END -----

*Il Certificato di Navigabilità dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilità in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.
La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilità deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.*