



**REGISTRO AERONAUTICO  
ITALIANO**

**PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'**

Prescrizione

89-259

AB206-123

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

AGUSTA SpA

Spazio riservato al protocollo in arrivo

SCADENZA

Sottoindicata

<sup>1</sup>

**RIFERIMENTI:**

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

Bollettino Tecnico Agusta n° 206-189

Bell Alert S.B. n° 206-89-43, in data 10.1.1989

Aeroquip S.B. n° 007, in data novembre 1988

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

<sup>2</sup>

**TIPO DELLA PRESCRIZIONE:** ISPEZIONE/SOSTITUZIONE

**OGGETTO:** TUBAZIONI AEROQUIP 601

**APPLICABILITA':** Elicotteri Agusta-Bell AB206A, AB206B.

**DESCRIZIONE:** Allo scopo di prevenire avarie agli assiemi tubo Aeroquip 601 che potrebbero condurre a perdite dovute a invecchiamento prematuro, eseguire quanto segue:

- a) Entro le prossime 25 ore di impiego dalla data di emissione di questa P.A., ispezionare tutti gli assiemi tubo Aeroquip 601 indicati nel Bollettino Tecnico Agusta n° 206-189, secondo le istruzioni contenute nel suddetto Bollettino Tecnico e nell'Aeroquip S.B. n° 007, in data novembre 1988.
- b) Entro il 31.8.1989 sostituire tutti gli assiemi tubo Aeroquip 601 indicati nel Bollettino Tecnico Agusta n° 206-189, secondo le istruzioni contenute nel suddetto Bollettino Tecnico e nell'Aeroquip S.B. n° 007, in data novembre 1988.
- c) Il RAI può autorizzare il trasferimento in volo dell'a/m presso una base dove possa essere eseguito quanto richiesto dalla presente P.A..
- d) Possono essere usati, purchè approvati dal RAI, metodi alternativi, per il soddisfacimento della presente P.A., che forniscano un equivalente livello di sicurezza.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto è la P.A. 89-75/AB206-122.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE N° 89-259/AB206-123

SUBJECT: One-time inspection and replacement of Aeroquip 601 hose assemblies.

REFERENCE: Bollettino Tecnico Agusta n° 206-189  
Bell Alert S.B. N° 206-89-43, dated January 10, 1989  
Aeroquip S.B. n° 007, dated November 1988.

APPLICABILITY: All Agusta Bell AB206A and AB206B helicopters.

- DESCRIPTION: a) Within the next 25 hours time in service since the date of emission of this Airworthiness Directive, inspect Aeroquip 601 hose Assemblies in accordance with the instructions of Bollettino Tecnico Agusta n° 206-189 and Aeroquip S.B. n° 007, dated November 1988.
- b) No later than August 31, 1989, replace Aeroquip 601 hose Assemblies in accordance with the instructions of Bollettino Tecnico Agusta n° 206-189 and Aeroquip S.B. n° 007, dated November 1988.

The preceding A.D. which refers to the same aircraft is no. 89-75/AB206-122.

**Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.**

**La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' deve essere annotata — a cura dell'Esercente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.**

Data 1° emissione .....17...ottobre...1989.....

Rev. n° ..... del .....