

ul. Tytusa Chalubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, Tel. (4822) 630 15 10, Fax (4822) 630 15 18

Warszawa, dn. 05.02.2004 r.

Warsaw, day/month/year

DYREKTYWA ZDATNOŚCI - AIRWORTHINESS DIRECTIVE
Nr SP-0012-2004-A

1. **Przedmiot:** Szybowce SZD-50-3 „PUCHACZ”/ Model SZD-50-3 „PUCHACZ” Gliders
Product (wyrób / model, wyposażenie, numery - product name / model, appliances, numbers)
2. **Numer Świadectwa Typu / Orzeczenia:** GILC / GICA BG-182/1
Type Certificate/Approval Number (Nazwa Nadzoru - Name of Authority)
3. **Dotyczy:** Kontroli ściąagacza w układzie sterowania steru kierunku / Inspection of the turn-
Subject (opis usterki, rysunek części - description of the problem, identification of part)
buckle in the rudder control system.
4. **Przyczyna wydania:** Pęknięcie w czasie lotu końcówki ściąagacza łączącego linkę steru
Reason for the issuance of this AD (dla wyrobów importowanych przywołać AD Nadzoru Lotniczego kraju producenta-
for imported products „as in AD ” point 6.)
z prawym tylnym pedałem / Break of the end of the turn-buckle connecting the rudder cable
with the right hand pedal at rear seat, during operation.
5. **Działania korygujące:** jak w Biuletynie Obowiązkowym Nr BE-054/SZD-50-3/2003
Corrective action (dla wyrobów importowanych wpisać „jak w AD” pkt 6.- for imported products, „as in AD” point 6.)
„PUCHACZ” / As in Mandatory Bulletin No. BE-054/SZD-50-3/2003 „PUCHACZ”.
6. **Nazwa Władz Lotniczych wydających AD:** -----
Name of Aviation Authority that issued AD (dot zagranicznych AD, podać Nr i datę wydania - for foreign „AD”
give Number and date of issue)
7. **Dokumentacja związana:** Biuletyn Obowiązkowy Nr BE-054/SZD-50-3/2003 „PUCHACZ” /
Ref. Publications (Biuletyn Obowiązkowy - Mandatory Bulletin)
Mandatory Bulletin No. BE-054/SZD-50-3/2003 „PUCHACZ”.

Niniejsza Dyrektywa Obowiązuje z dniem: Po otrzymaniu / After receiving
Effectivity date of this AD: (day/month/year)

Zygmunt MAZAN

Naczelnik HCSP

Airworthiness Chief Inspector