

Datum der Bekanntgabe: 01.02.2004

Muster: Dornier
Dornier 328

AD der ausländischen Behörde:
-keine-

Geräte-Nr.:
2534

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Dornier 328J Service Bulletin No. SB-328J-30-190 vom
16.07.2003

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Dornier
Dornier 328

- **Baureihen:** Dornier 328-300

- **Werk-Nrn.:** alle

Betrifft:

Eis- und Regenschutz (ice & rain protection - chafed de-icing pipes in wing leading edge area)
- ggf. Scheuerstellen an Leitungen der Enteisungsanlage in der Tragflächenvorderkante

Maßnahmen:

Im Rahmen der Durchführung der Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
Einbau einer zusätzlicher Halterung für das Rohr der Enteisungsanlage gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung.

Fristen:

Durchführung spätestens innerhalb von 3 Monaten.

EASA-Approval:

Der Inhalt dieser Lufttüchtigkeitsanweisung ist von der EASA geprüft und mit Approval-No.: 2004-867 am 01.02.2004.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luffahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert
