

Datum der Bekanntgabe: 07.04.2005

Muster: Thielert Aircraft Engines
TAE125

AD der ausländischen Behörde:
-keine-

Geräte-Nr.:
4631

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Thielert Aircraft Engines Technische Mitteilung TM TAE 125-0010
vom 05.04.2005

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Thielert Aircraft Engines
TAE125

- **Baureihen:** TAE125-01

- **Werk-Nrn.:** alle

Betrifft:

Lufttüchtigkeit, Betriebs- und Wartungshandbuch

Aufgrund Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten kam es zu einem Motorausfall. Zur Vermeidung weiterer Zwischenfälle aufgrund mangelnder Wartung werden diverse Wartungsarbeiten als verbindlich erklärt.

Maßnahmen:

Im Rahmen der Durchführung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Einführung vorgeschriebener Wartungsarbeiten gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung des Herstellers.

Fristen:

Durchführung der Maßnahmen mit sofortiger Wirkung.

EASA-Approval:

Der Inhalt dieser Lufttüchtigkeitsanweisung ist von der EASA mit Approval-No.: 2005-3187 am 07. April 2005 geprüft worden.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfslehre:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert
