



PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

SOGGETTO - OGGETTO:

Elicotteri S.E.I.(Breda Nardi) NH-300C / Assieme
molla di comando della frizione.

RIFERIMENTI:**-Documentazione della Ditta Costruttrice:**

S.E.I. Montepredone

MSB BN-300-108

- Prescrizioni Estere:

**N. 2005-195
del 06-05-2005**

Rev. 0

P.A. Ripetitiva
NO

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 26 maggio 2005

SCADENZA:

Come indicato nel bollettino a riferimento, a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, se non già eseguito.

APPLICABILITA':

Tutti gli elicotteri S.E.I. Servizi Elicotteristici Italiani (Breda Nardi) NH-300C.

Tutti gli assiemi molla di comando della frizione P/N 269A5483-1 e 269A5590-1 in magazzino ricambi.

DESCRIZIONE:

Si prescrive la modifica e la sostituzione degli assiemi molla di comando della frizione come prescritto dai punti a) e b) del Bollettino a riferimento, in accordo con le procedure in esso specificate, entro i termini di esecuzione stabiliti alla voce 'SCADENZA' della presente P.A..

Approvazione EASA n. 2005-4044 del 09 maggio 2005.

Informazioni riguardanti questa P.A. possono essere indirizzate a ENAC- Direzione Operazioni Roma, Via di Val Fiorita 90, 00144 Roma, Italia, Att.ne: Ing. Paolucci Francesco, tel. +39-6-54278428 , fax +39-6-54221852, E-mail: f.paolucci@enac.rupa.it

Si riporta di seguito il testo della suddetta P.A., nella versione in lingua inglese:

English Translation:

In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original text.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE 2005-195, issued 6 May 2005.

EFFECTIVE DATE: 26 May 2005

COMPLIANCE:

As established in the Mandatory Service Bulletin BN-300-108 dated 19 August 2004 as of the effective date of this AD unless already accomplished.

APPLICABILITY:

All helicopters S.E.I. Servizi Elicotteristici Italiani (Breda Nardi) NH-300C.

All P/N 269A5483-1 e P/N 269A5590-1 clutch spring assemblies in spares stock.

REFERENCE:

S.E.I. Servizi Elicotteristici Italiani Mandatory Service Bulletin BN-300-108 dated 19 August 2004.

DESCRIPTION:

Carry out the modification and replacement of clutch spring assemblies called for by letters a) and b) of Mandatory Service Bulletin BN-300-108 dated 19 August 2004, in accordance with the procedures in there specified, within the terms set forth under 'COMPLIANCE' of this AD.

Approved by EASA under approval n. 2005-4044 on 9th May 2005.

Enquiries regarding this A.D. may be addressed to: ENAC-Direzione Operazioni Roma, Via di Val Fiorita 90, 00144 Rome, Italy, attn. Mr. Paolucci Francesco, tel. +39-6-54278428, fax +39-6-54221852, E-mail: f.paolucci@enac.rupa.it

*Il Certificato di Navigabilita' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilita' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.
La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilita' deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.*