

Datum der Bekanntgabe: 20.07.2005

Muster: Grob
Grob G 120

AD der ausländischen Behörde:
-keine-

Geräte-Nr.:
1121

Technische Mitteilungen des Herstellers:
GROB Service Bulletin No. MSB1121-065 vom 01.07.2005

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Grob
Grob G 120

- **Baureihen:** G 120A und G 120A-I

- **Werk-Nrn.:** alle

Betrifft:

Elektrische Anlage

- ggf. führen durchgescheuerte Kabel vom Not-Avionik-Schalter zum Not-Avionik-Bus zur Rauchentwicklung im Cockpit

Maßnahmen:

Im Rahmen der Durchführung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Inspektion sowie ggf. Austausch von Kabeln / Anbringen eines Scheuerschutzes gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung des Herstellers.

Fristen:

Durchführung der Maßnahmen vor dem nächsten Flug bzw. bei der nächsten 100 Stunden-Kontrolle gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert
* * *