

**Datum der Bekanntgabe: 24.11.2005**

**Muster:** Eurocopter Deutschland  
EC 135

**AD der ausländischen Behörde:**  
-keine-

**Geräte-Nr.:**  
3061

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
Eurocopter Alert Service Bulletin EC135-32A-010 vom 13.09.2004

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Eurocopter Deutschland  
EC 135

- **Baureihen:** alle

- **Werk-Nrn.:** alle, ausgestattet mit lösbaeren und/oder zellenfesten Anteil Notschwimmer Version I

**Betrifft:**

Landewerk - Notschwimmer  
Einrüsten eines neuen lösbaeren Notschwimmeranteils Version II

**Maßnahmen:**

Im Rahmen der Durchführung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:  
Umrüsten von der Notschwimmer-Version I auf die Notschwimmer-Version II gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung.

**Fristen:**

Durchführung der Maßnahmen innerhalb von 4 Wochen.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

*LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert*  
\* \* \*