Luftfahrt-Bundesamt

Lufttüchtigkeitsanweisung
LTA-Nr.: D-2004-007

Datum der Bekanntgabe: 08.01.2004

Muster: Dornier Dornier 328	**AD der ausländischen Behörde:** -keine-
Geräte-Nr.: 2534	**Technische Mitteilungen des Herstellers:** Dornier 328 All Operator Telefax No. AOT-328-00-022 Revision 1 vom 07.11.2003

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Dornier
Dornier 328

- Baureihen: Dornier 328-100

- Werk-Nrn.: alle

Betrifft:

Enteisungsanlage ("effect of de-icing / anti-icing fluids on take off")

Maßnahmen:

Im Rahmen der Durchführung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
Einarbeiten des All Operator Telefax in das Airplane Flight Manual und Beachtung der dort aufgeführten Maßnahmen/Hinweise.

Fristen:

Durchführung der Maßnahmen vor dem nächsten Flug.

EASA-Approval:
Der Inhalt dieser Lufttüchtigkeitsanweisung ist von der EASA geprüft und mit Approval-No.: 2004-48 am 08.01.2004.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTAs werden auch im Internet unter http://www.lba.de publiziert

* * *