CONSIGNE DE NAVIGABILITE

définie par la DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des exigences contenues dans cette consigne entraîne l'inaptitude au vol de l'aéronef concerné.

SICMA AERO SEAT

Sièges passagers

Colliers de pied

1) Matériels concernés

La présente Consigne de Navigabilité concerne les sièges passagers SICMA AERO SEAT dont les références sont indiquées dans le tableau ci-après et qui sont équipés de colliers de pieds référencés P/N 95-000100-008-0.

Référence P/N	N° de série	Référence P/N	N° de série	Référence P/N	N° de série
5036211-01	7 & 8	91A1300-02	2	9612201-14	1
5036201-02	7 & 8	91A1310-03	7 & 8	9612210-31	1
5036211-03	4	91A1300-04	8 & 9	9612200-32	1
5036201-04	4	91A1310-05	3	5038211-01	69 à 81
5036241-05	10 à 12	91A1300-06	3	5038201-02	70 à 82
6573211-01	7 & 8	91A1310-07	2	5038241-03	79 à 85
6573201-02	7 & 8	91A1300-08	2	5038211-07	1
6573211-03	17 à 20	91A1310-09	2	5038201-08	1
6573201-04	17 à 20	91A1310-11	2	5044211-01	13
6573211-05	4	9611210-01	11 à 20	5044201-02	13
6573201-06	4	9611200-02	9 à 16	5044241-03	13
6573341-07	7 & 8	9611211-03	2	6573211-11	2
9184210-15	9 & 10	9611201-04	2	6573211-12	2
9184200-16	9 & 10	9611200-06	2	5673211-13	2
9184210-17	5	9611210-11	2	5673211-14	2
9184200-18	5	9611200-16	2	5673211-15	2
9184440-20	96 à 124	9612210-21	1 à 16	5673211-16	2
9184440-21	9 à 10	9612200-22	1 à 15		
91A1310-01	2	9612211-13	1		

2) Motivation de la consigne

Eliminer un risque de déficience structurale suite à la modification temporaire d'une protection de surface.

.../...

3) Action et délai d'application

Remplacer les colliers de pied comme décrit dans le Service Bulletin SICMA AERO SEAT N° 95-25-003 avant le 31 juillet 1997.

Réf. : Service Bulletin SICMA AERO SEAT
N° 95-25-003

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 28 JUIN 1997