

Luftfahrt-Bundesamt

33 BRAUNSCHWEIG, den 04. OKT. 1989
Flughafen

I 63-303.61 -89-175

Hinweis:

Durch diese Mitteilung unterrichtet Sie das LBA vorab über den Inhalt einer beabsichtigten Lufttüchtigkeitsanweisung (LTA), deren endgültiger Text demnächst in den Nachrichten für Luftfahrer, Teil II (NFL II) rechtsverbindlich bekanntgemacht werden wird.

LUFTTÜCHTIGKEITSANWEISUNG (Entwurf)

Nach § 14 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät wird nachstehende Lufttüchtigkeitsanweisung (LTA) erlassen.

Ein durch sie betroffenes Luftfahrtgerät darf nach dem in der LTA angegebenen Termin, außer für Zwecke der Nachprüfung nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

89-175 doktor Fiberglas

Datum der Ausgabe:

04. OKT. 1989

Betroffene Segelflugzeuge:

Geräte-Nr. 213

H101 "Salto"

Alle Werknummern bis einschließlich 66

Betrifft:

Flug- und Betriebshandbuch

Anlaß/Grund:

Fortschreitende Betriebserfahrung

Maßnahmen:

Austausch der Seiten 6, 8, 9, 12, 16, 17 und 22

Ausgabe Dezember 1972 gegen neue, Ausgabe Juni 1989.

Frist:

Bis spätestens 15. Oktober 1989

Technische Mitteilung des Herstellers:

doktor fiberglas Technische Mitteilung Nr. 101-27/2 vom 16. August 1989

Die technische Mitteilung wird hiermit Bestandteil dieser Lufttüchtigkeitsanweisung.

Durchführung und Bescheinigung:

Die Maßnahme kann vom Flugzeugführer oder von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

Die Änderung ist auf Seite 2 einzutragen.

Die Durchführung der Maßnahme ist im Bordbuch zu bescheinigen.

Die Vorschriften über die führung der Betriebsaufzeichnungen gemäß § 15 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät sind zu beachten.

Bemerkung:

Die Seiten können bezogen werden bei doktor fiberglas, 5438 Westerburg, gegen Voreinsendung von DM 5,--.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

89-175 doktor fiberglas

Date of issue:

04. OCT. 1989

Affected sailplane:

German Type Certificate No. 213

H 101 "Salto"

all serial nos. up to 66

Subject:

Flight and Service Manual

Reason:

Progress in operational experience

Action:

The pages 6, 8, 9, 12, 16, 17, 22, issue December 1972 are to be changed against issue June 1989.

Compliance:

Latest until October 15th, 1989

Technical publication of the manufacturer:

doctor fiberglas Technical Bulletin No. 101-27/2 of August 1989
which becomes herewith part of this AD and may be obtained from Messrs.
doktor Fiberglas, Ursula Hänle, D-5438 Westerburg, Boschstr. 4,
Federal Republic of Germany.

Accomplishment and log book entry:

Action to be accomplished by a skilled person and to be entered on page 2
and also in the sailplane:s log.

Note:

The pages can be obtained by doctor fiberglas, 5438 Westerburg.
Please prepay DM 5,--.