

Datum der Bekanntgabe: 15.03.2001

Muster: Rolladen-Schneider
LS 8-a

AD der ausländischen Behörde:
-keine-

Geräte-Nr.:
402

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Rolladen-Schneider Technische Mitteilung No. 8004/2 vom
12.02.2001

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Rolladen-Schneider
LS 8-a

- **Baureihen:** alle
- **Werk-Nrn.:** alle
(Hinweise in der Technischen Mitteilung bitte beachten)

Betrifft:

Behinderung des Hauben-Notabwurf und Vermeiden von möglichen Verletzungen
- mögl. Verklemmen der Haube am Instrumentenbrett nach Betätigung des Notabwurfes

Maßnahmen:

Einbau eines Abweisers an der Oberkante des Instrumentenbrettes bzw. Anbringen eines Kantenschutzprofil gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Fristen:

Durchführung vor dem nächsten Flug !

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert
* * *