

All Operator Telex » (AOT) AIRBUS

INDUSTRIE suivants :

- pour les avions A300 : AOT A300-22A0114 du 27 mai 1999,
- pour les avions A310 : AOT A310-22A2050 du 27 mai 1999,
- pour les avions A300-600 : AOT A300-22A6039 du 27 mai 1999.

n/GH

.../...

- Si un croisement de connecteurs est constaté, restaurer l'installation correcte en interchangeant les connecteurs comme décrit au paragraphe 4.2 de l'AOT approprié avant le prochain vol.
- Le résultat du contrôle des connecteurs, quel qu'il soit, doit être rapporté à AIRBUS INDUSTRIE.

---

REF. : - pour les avions A300 : AOT A300-22A0114 du 27 mai 1999,  
- pour les avions A310 : AOT A310-22A2050 du 27 mai 1999,  
- pour les avions A300-600 : AOT A300-22A6039 du 27 mai 1999.

---

**DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : DES RECEPTION A COMPTER DU 30 JUIN 1999**