

**Datum der Bekanntgabe: 21.08.2003**

**Muster:** Eurocopter Deutschland  
MBB-BK 117

**AD der ausländischen Behörde:**  
-keine-

**Geräte-Nr.:**  
3049

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
Eurocopter Deutschland MBB-BK 117 Alert Service Bulletin No.  
ASB-MBB-BK117-30-109 Revision 1 vom 03.07.2003

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Eurocopter Deutschland  
MBB-BK 117

- **Baureihen:** A-1 bis B-2, Werk-Nrn.: alle  
C-1, Werk-Nrn.: 7500 bis 7545
- **Werk-Nrn.:** siehe Angaben unter Baureihen

**Betrifft:**

Heckausleger

Bei der Herstellung des Leitwerksträgers wurde festgestellt, dass die Beplankung einiger Leitwerksträger auch Bleche mit geringerer Dicke verwendet wurden.

**Maßnahmen:**

Im Rahmen der Durchführung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:  
Überprüfung der Blechdicke der Beplankung der Seitenflosse gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung.

**Fristen:**

Durchführung der Maßnahmen innerhalb der nächsten 100 Flugstunden - auf Lager befindliche Ersatzteile sind spätestens vor deren Einbau zu prüfen.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

*LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert*

*\*\*\**