

 REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO	PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'	Prescrizione 80 - 88 P.68-17 rev.2
SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO Aa/mm Partenavia P.68 e P.68B SCADENZA Per gli aa/mm con oltre 500h prima del prossimo volo e come indicato nel Bollettino di Servizio a riferimento		Spazio riservato al protocollo in arrivo <i>RAI 8680</i> <i>8681B</i> <i>R = No</i>
¹ RIFERIMENTI: DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE: Bollettino di Servizio n°40 rev.1 approvato dal RAI in data 21 aprile 1980 PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)		
² TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE E MODIFICA OGGETTO: ORDINATA N°3 (ZONA SUPPORTI PULEGGE RINVIO CAVI COMANDO TIMONE DIREZIONE) E SUPPORTI BILANCIERE COLLEGAMENTO PEDALIERE. APPLICABILITA': aa/mm Partenavia P.68 e P.68B fino al n.c. 165 escluso il n.c. 40. DESCRIZIONE : A causa di crinature riscontrate sull'ordinata n.3 in corrispondenza dei supporti delle pulegge rinvio cavi e sulla mensola inferiore di supporto bilanciere di collegamento pedaliera, si prescrive di seguire le istruzioni di cui al bollettino in riferimento rispettando le scadenze ivi indicate. La presente P.A. annulla e sostituisce la P.A. 78-209/P.68-17 rev.1. La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto è la P.A. 80-7/P.68-19 rev.3.		

AIRWORTHINESS DIRECTIVE No. 80-88/P.68-17 rev.2

PARTENAVIA P.68 and P.68B aircraft

COMPLIANCE : As indicated in the referenced Service Bulletin and before next flight for aircraft with more than 500 hours.

REFERENCE : Partenavia Service Bulletin No. 40 rev.1 RAI approved on April 21, 1980

SUBJECT : Frame N°3 (area of mounting brackets of rudder control cable pulleys) and rudder pedal interconnecting bell crank brackets.

APPLICABILITY : All P.68 and P.68B up to S/N 165 excluding S/N 40

DESCRIPTION :

Some cracks have been found on Frame No. 3 in the area of the rudder control cable pulley brackets and on the lower bracket supporting the rudder pedal interconnecting bell crank. To avoid this inconvenient the instructions given in the referenced Partenavia Service Bulletin must be carried out within the time of compliance there indicated.

This A.D. cancels and substitutes A.D. 78-209/P.68-17 rev.1.

The preceding A.D., which refers to the same subject, is A.D. 80-7/P.68-19 rev.3.

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la *PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'* in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della *PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'* deve essere annotata — a cura dell'Esercente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell' elica.

Data 1° emissione 17 agosto 1978

Rev. n° 1 del 13 maggio 1980