



REGISTRO  
AERONAUTICO  
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI  
AERONAVIGABILITA'

Prescrizione  
94-279  
del 21.12.94

Pag. 1 di 2

SOGGETTO-OBJECTO:

Velivoli Partenavia serie P68 - Cavi comando motore ed elica.

Rev. 01 del 22.09.90-90-262

P.A. Ripetitiva SI

RIFERIMENTI

- Documentazione della Ditta Costruttrice:

Partenavia Bollettino di Servizio n. 81 Rev.1 10.10.1994

- Prescrizioni Estere:

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 25 gennaio 1995

SCADENZA:

- Ispezione:

Entro 25 ore di volo dalla data di entrata in vigore della presente PA. Successivamente ispezionare ad intervalli non superiori a 25 ore, fino alla sostituzione di tutti i cavi con quelli di tipo migliorato.

- Sostituzione:

La sostituzione di tutti i cavi comando motore ed elica con cavi di tipo migliorato deve essere eseguita entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente PA.

APPLICABILITA':

Velivoli Partenavia Costruzioni Aeronautiche SpA serie P68 aventi numero di costruzione (n.c.) fino a 394 incluso, escluso il n.c. 391.

DESCRIZIONE:

Si prescrive l'esecuzione di quanto previsto nel Bollettino di Servizio a riferimento, in accordo con la procedura in esso riportata, entro il termine di scadenza indicato alla relativa voce della presente PA.

La precedente P.A. annulla e sostituisce la PA 90-262, datata 22.09.1990.

English Translation

In case of any difficulty, reference should be made to the Italian original text.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE 94-279 issued 21.12.1994  
Supersedes AD 90-262, dated 22 September 1990

EFFECTIVE DATE: 25.1.1995

APPLICABILITY:

PARTENAVIA COSTRUZIONI AERONAUTICHE SpA, P68 series airplanes up to serial number (s.n.) 394 inclusive, s.n. 391 excepted.

COMPLIANCE:

- Inspection:

Within 25 flight hours, as of the effective date of this AD, and at intervals not to exceed 25 flight hours thereafter, until all engine and propeller cables are replaced with the improved cables.

- Replacement:

Within 12 months, as of the effective date of this AD, all engine and propeller control cables must be replaced with the improved control cables.



REGISTRO  
AERONAUTICO  
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI  
AERONAVIGABILITA'

Prescrizione  
94-279  
del 21.12.94  
Pag. 2 di 2

SUBJECT:

Propeller and engine control cables inspection/replacement.

REFERENCE:

PARTENAVIA COSTRUZIONI AERONAUTICHE SpA, Service Bulletin n. 81, rev. 1, dated October 10, 1994.

DESCRIPTION:

Carry out the inspections/replacement called for by the referenced Service Bulletin, in accordance with the procedures therein specified, within the terms set forth under "Compliance" of this AD.

----- FINE -----

IL CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' deve essere annotata - a cura dell'Esercente - sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elicottero.