



MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

**DIRECTIVA
DE
AERONAVEGABILIDAD**

NUMERO:
02/91

HOJA:
1/1

AI/BO/RC/mc.

PRODUCTO AFECTADO: Conectores de encendido de lámparas fluorescentes P/N 3185-1A y RPU P/Ns. TR992, TR992-A, TR992-1, TR992-3, TR992-4 y TR992-5, fabricados por S.E.L.A. Laboratoire Abadie, instalados en aviones CASA modelo CN235 Series.

FABRICANTE: S.E.L.A. Laboratoire Abadie.

FECHA DE EMISION: 26 de Enero de 1.991

REFERENCIAS: Directiva de Aeronavegabilidad FA-AD-90-07-08.

EFFECTIVIDAD: de Enero de 1.991

DESCRIPCION: Para prevenir humo, fuego y posibles sacudidas eléctricas, o interferencias electromagnéticas a sistemas esenciales para el vuelo ocasionadas por el producto afectado, se procederá a la modificación de la instalación de los conectores y RPU arriba indicados. Hasta que se introduzca esta modificación, deberá realizarse las inspecciones señaladas en la Directiva de referencia.

CUMPLIMENTACION: Su cumplimentación se llevará a efecto de acuerdo con las instrucciones reflejadas en la Directiva FAA-AD-90-07-08.

PLAZO DE CUMPLIMENTACION: Antes del 31 de Enero de 1.991.

INFORMACION ADICIONAL: Dirección General de Aviación Civil
Area Técnica de Certificación
Attn. Sr. Iglesias
Pza. San Juan de la Cruz, s/n.
28071 MADRID
Tlfno. 91-533.79.76 Tx.: 48339 CIAL E
FAX: 91-553.50.14 AFTN: LEAC ZX CX

LA CUMPLIMENTACION DE ESTA DIRECTIVA DEBE ANOTARSE EN EL CUADERNO DE LA AERONAVE, MOTOR O HELICE, SEGUN CORRESPONDA, POR LA ENTIDAD QUE LA HAYA INCORPORADO.

EXAMINADO:

EL DIRECTOR GENERAL,



MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

**AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

NUMBER:

02/91

SHEET:

1/1

AFFECTED PRODUCT: Fluorescent lighting lamp connectors 3185-1A and Remote Power Units (RPU), P/Ns. TR992, TR992-A, TR992-1, TR992-3, TR992-4 and TR992-5 manufactured by S.E.L.A, Laboratoire Abadie installed in CASA model CN235. Series

MANUFACTURER: S.E.L.A. Laboratoire Abadie.

ISSUE DATE: January , 1.991

REFERENCE: Airworthiness Directive FAA-AD-90-07-08.

EFFECTIVITY DATE: January 26 , 1.991

DESCRIPTION: To prevent smoke, fire and possible electrical shock, or electromagnetic interference to flight critical or essential systems produced by the affected product, accomplish the modification for installation of connectors and RPU above noted. Until this modification is introduced, should be accomplished the inspections noted in the referenced Directive.

COMPLIANCE: This compliance will be performed according to instructions indicated in Airworthiness Directive FAA-AD-90-07-08.

COMPLIANCE TIME: January 31, 1.991.

ADDITIONAL INFORMATION: Dirección General de Aviación Civil
Area Técnica de Certificación
Attn. Sr. Iglesias
Pza. San Juan de la Cruz, s/n.
28071 MADRID

Tlfn. 91-533.79.76

Tx.: 48339 CIAL E

FAX: 91-553.50.14

AFTN: LEAC ZX CX

THIS AIRWORTHINESS DIRECTIVE IS A TRANSLATION FROM THE SPANISH ORIGINAL ISSUE.