

BUREAU VERITAS

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ

définie par le Secrétariat Général à l'Aviation Civile

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. Le non respect des consignes de navigabilité entraîne la suspension de la validité du Certificat de Navigabilité (arrêté du 21.3.62. - Art. 17).

Morane Saulnier MS 380/ 886/ 892 /893.

Raccord de tuyauterie de pression d'huile moteur.

Inter sse les appareils MS 880-886 jusqu'au n°838 inclus
MS 892-893 " n°656 inclus

Dès réception de la présente CN et au plus tard avant le 1-1-68, déposer le raccord de fixation sur moteur de la tuyauterie de pression d'huile. Remplacer le raccord actuel AN-914-ID (alliage léger) par un raccord AN-914-1 (acier).

Cf Socata Service Rallye n° 49.

Date 27 SEPT67

Matériel : Morane Saulnier MS880/886
892/893

Référence : 67-34-13