

# CONSIGNE DE NAVIGABILITE

définie par la Direction Générale de l'Aviation Civile

*Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des exigences contenues dans cette consigne entraîne l'inaptitude au vol de l'aéronef concerné.*

## Hélicoptères AEROSPATIALE AS 332 SUPER PUMA

### Filtre à huile BTP

La présente Consigne de Navigabilité concerne les hélicoptères AEROSPATIALE AS 332 SUPER PUMA - tous modèles, équipés de filtre à huile BTP LE BOZEC ET GAUTIER réf. 704 A 44.6210.12 ou 435 B 25.22 (avant modification AMS 07-52286) et réf. 332 A 32.2449.00 (après modification AMS 07-52286).

Dans le but de prévenir une mauvaise étanchéité du bouchon réf. 85088, effectuer ce qui suit :

- 1 - Avant le prochain vol, vérifier qu'il n'y a ni fuite d'huile ni rupture d'une patte de fixation à la liaison du bouchon et du filtre. Si une fuite ou une rupture est constatée, remplacer le bouchon et le joint comme indiqué par le Téléx Service AEROSPATIALE n° 05-07 du 9 Août 1985 (et révisions ultérieures).
- 2 - Par la suite et tant que la modifications AMS 07.52286 n'est pas appliquée, répéter chaque jour la vérification décrite par le paragraphe 1 de la présente Consigne de Navigabilité, avant le premier vol de la journée.
- 3 - Indépendamment du paragraphe 1 ci-dessus, dans les 50 heures de vol après réception de la présente Consigne :
  - appliquer la modification AMS 07.52286 (barrette en lieu et place des rondelles sous vis) selon les instructions fournies par le Téléx Service AEROSPATIALE N° 05-07 daté du 9 Août 1985 (et révisions ultérieures), si ce n'est déjà fait et,
  - appliquer la modification AMS 332 A 0752.329 selon les instructions du § AA du Téléx Service AEROSPATIALE n° 01-20 daté du 25 Novembre 1987 (nouvelles vis de fixation en acier cadmié et nouveau couple de serrage) après vérification et remplacement éventuel de la barrette selon les directives du § AB du Téléx Service AEROSPATIALE n° 01.20.

La présente révision 1 annule et remplace  
la Consigne de Navigabilité 85-151-019(B)

**DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : DES RECEPTION DE CETTE REVISION**

Date 9/12/1987	Hélicoptères AEROSPATIALE AS 332 SUPER PUMA	Réf. : 85-151-019(B)R1
----------------	--	------------------------