

# CONSIGNE DE NAVIGABILITE

définie par la DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

*Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des exigences contenues dans cette consigne entraîne l'inaptitude au vol de l'aéronef concerné.*

## ATR

### Avions ATR 42

Ventilateur de recirculation ROTRON

#### **1/ MATERIELS CONCERNES :**

La présente Consigne de Navigabilité s'applique aux avions ATR 42-300, -320 et -500 ayant reçu l'application de la modification 3214 ou de la modification 3437 (Bulletin Service ATR 42-21-0044) et n'ayant pas reçu l'application de la modification 4197 (Bulletin Service ATR 42-21-0061).

#### **2/ ACTIONS :**

Afin de prévenir un important dégagement de fumée en cabine, conséquence de la destruction de capacités électrolytiques du circuit de filtre électromagnétique (EMI) du ventilateur ROTRON, inspecter et modifier les ventilateurs ROTRON P/N 011232500 et 011494500 conformément aux instructions fournies dans le Bulletin Service ATR 42-21-0069 (Mod. 8195).

#### **3/ DELAIS D'APPLICATION :**

A la première opportunité et au plus tard avant le 31 décembre 1998.

#### **4/ RÉFÉRENCES :**

- Bulletin Service ATR 42-21-0061.
- Bulletin Service ATR 42-21-0044.
- Bulletin Service ATR 42-21-0069.
- Editions originales ou toutes révisions ultérieures approuvées.

---

**DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 21 FEVRIER 1998**