



REGISTRO AERONAUTICO
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

Prescrizione

70 - 192

S.205-21

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

Aa/mm SIAI Marchetti S.205-22/R

Spazio riservato al protocollo in arrivo

SCADENZA

Entro 5 ore di volo dalla data della presente P.A.

¹
RIFERIMENTI:

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

Bollettino Tecnico n° S.205B26, approvato il 10.11.1970

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

²
TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE

OGGETTO: POMPA MECCANICA CARBURANTE SUL MOTORE

APPLICABILITA': S.205-22/R - Tutti i velivoli -

DESCRIZIONE :

Allo scopo di prevenire possibili perdite di carburante dalla pompa meccanica mossa dal motore, conseguenti a rottura della membrana inferiore della pompa stessa, si prescrive quanto segue :

1. Ispezionare la membrana inferiore della pompa entro le prossime 5 ore di volo (a partire dalla data della presente P.A.), e successivamente ad ogni ispezione periodica delle 100 ore.
2. Ispezionare (dall'esterno) la pompa per perdite di carburante ad ogni ispezione periodica delle 50 ore.

Le ispezioni suddette, e le sostituzioni di parti eventualmente necessarie, vanno effettuate secondo le procedure indicate nel Bollettino a riferimento.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto, è la P.A. 70-76/S.205-20 del 30.4.1970.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE n° 70-192/S.205-21

SIAI MARCHETTI S.205-22/R aircraft

COMPLIANCE : Within next 5 hours of flight time from the date of this A.D.

REFERENCE : SIAI Marchetti Service Bulletin No. 205B26

SUBJECT : Mechanical engine-driven fuel pump

APPLICABILITY: S.205-22/R - All Serial Numbers

DESCRIPTION:

In order to prevent possibility of fuel leakages from the mechanical engine-driven fuel pump, due to breakage of lower diaphragm of the pump, the item must be inspected as follows :

- 1 - Within next 5 hours of flight time (from the date of this A.D.), and afterwards at each periodic 100 hours inspection, check the lower diaphragm of the fuel pump for cracks and/or breakage.
- 2 - At each periodic 50 hours inspection, perform an external check of the pump for fuel leakages.

Above checks - and substitution of components as necessary - are to be performed accordingly to procedures shown by the reference Service Bulletin.

The preceding A.D. which refers to the same subject is A.D. 70-76/S.205-20 dated April 30, 1970.

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'** in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'** deve essere annotata — a cura dell'Esercente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell' elica.

Data 1^a emissione 18 Novembre 1970

Rev. n° del