



**REGISTRO AERONAUTICO
ITALIANO**

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

Prescrizione

72 - 88

S.205-28

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

A/m SIAI Marchetti S.205 (tutti i modelli)

Spazio riservato al protocollo in arrivo

SCADENZA

1[^] I.P. 100 ore, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972.

**1
RIFERIMENTI:**

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

Bollettino Tecnico SIAI Marchetti n°205B35, approvato il 13.3.1972

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

//

**2
TIPO DELLA PRESCRIZIONE: MODIFICA**

OGGETTO: PERNI ARTICOLAZIONI MAGLIE DI TORSIONE CARRELLO e BARRA DI TRAINO

APPLICABILITA': aa/mm S.205 (tutti i modelli) - numeri di costruzione:
da 001 a 003, da 101 a 399, e da 4-101 a 4-212, eccettuati i veli-
voli sui quali i perni in oggetto sono già muniti di ingrassatori.

DESCRIZIONE :

Allo scopo di impedire possibili grippaggi delle articolazioni in oggetto dovuti ad insufficiente lubrificazione, e per rendere più facile la lubrificazione stessa, si prescrive di installare, entro i termini indicati in "SCADENZA", i nuovi perni ed i nuovi bulloni dotati di ingrassatore, in sostituzione di quelli esistenti sulle maglie di torsione dei carrelli principale ed anteriore, attenendosi alle procedure specificate alla voce "ISTRUZIONI" del Bollettino a riferimento.

Si prescrive inoltre di modificare le barre di traino in dotazione agli aa/mm interessati secondo quanto precisato dallo stesso Bollettino.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto è la P.A. 72-29/S.205-27 del 18.2.1972.

Translation on the back

AIRWORTHINESS DIRECTIVE No. 72-88/S.205-28

SIAI MARCHETTI S.205 aircraft (all models)

COMPLIANCE : 1st "100 hrs" periodic inspection, but not later than December 31, 1972.

REFERENCE : SIAI MARCHETTI Service Bulletin No. 205B35, R.A.I. approved on March 13, 1972.

SUBJECT : Main and Nose Landing Gear Torque Link Pins, and Tow Bar.

APPLICABILITY : S.205 (all models), Serial Numbers:

001 to 003, 101 to 399, 4-101 to 4-212, except aircraft on which the new pins and bolts with grease fitting have been already installed.

DESCRIPTION :

In order to avoid possible seizures of subject pins due to lack of lubrication, and to allow easier torque link hinges lubrication, it is prescribed to install, within COMPLIANCE terms, the new pins and bolts with grease fittings, as per "INSTRUCTIONS" of the referenced Service Bulletin, and to modify the tow bar accordingly.

The preceding A.D. which refers to the same subject is A.D. 72-29/S.205-27 dated February 18, 1972.

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'** in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'** deve essere annotata — a cura dell'Esercente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.

Data 1^a emissione 15 maggio 1972

Rev. n° dei