



**REGISTRO AERONAUTICO
ITALIANO**

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

Prescrizione
78 - 164
S.205-40
rev.2

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

Spazio riservato al protocollo in arrivo

A/m SIAI Marchetti S.205-20F, S.205-20R

SCADENZA

entro il 31 dicembre 1978

¹
RIFERIMENTI:

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

Bollettino Tecnico SIAI Marchetti n° 205B45A del 28 ottobre 1977 o successive revisioni approvate.

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

²
TIPO DELLA PRESCRIZIONE: MODIFICA

OGGETTO: SCATOLA PRESA D'ARIA P/N 205-5-055-01, oppure P/N 205-5-055-101 oppure P/N 205-5-056-07

APPLICABILITA': aeromobili SIAI Marchetti S.205-20F e S.205-20R aventi i seguenti numeri di costruzione:

003, 103, 106, 215, 218, da 220 a 222, 227, 237, 238, dal 345 al 347, 349, 351, 355, 357, dal 359 al 363, dal 366 al 368, dal 375 al 377, 4-101, 4-102, dal 4-106 al 4-113, 4-115, 4-116, dal 4-133 al 4-139, 4-141, dal 4-159 al 4-163, dal 4-172 al 4-174, dal 4-197 al 4-202, 4-205, 4-206, dal 4-208 al 4-215, dal 4-236 al 4-244, 4-248, 4-249, dal 4-251 al 4-253, 4-255, dal 4-269 al 4-271, dal 4-273 al 4-276, 4-282, 5-302, 5-303.

DESCRIZIONE :

Al fine di evitare eventuali formazioni di ghiaccio nell'inietto-
re si prescrive la sostituzione della scatola presa d'aria in oggetto con una
nuova scatola P/N 205-5-260-01 in accordo con quanto indicato nella documenta-
zione in riferimento.

La presente annulla e sostituisce la P.A. 77-246/S.205-40 rev.1.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto
è la 78-155/S.205-42.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE 78-164/S.205-40 rev.2

SIAI MARCHETTI S.205-20/F and S.205-20/R

SUBJECT : Valve assy P/N 205-5-055-01 or 205-5-055-101 or 205-5-056-07

REFERENCE : SIAI Marchetti Bollettino Tecnico n° 205B45A RAI approved October 28, 1977
or later RAI approved revision.

COMPLIANCE : Within December 31, 1978

APPLICABILITY : A/c SIAI Marchetti model S.205-20/F and S.205-20/R s/n :

003, 103, 106, 215, 218, 220 to 222, 227, 237, 238, 345 to 347,
349, 351, 355, 357, 359 to 363, 366 to 368, 375 to 377, 4-101,
4-102, 4-106 to 4-113, 4-115, 4-116, 4-133 to 4-139, 4-141, 4-159
to 4-163, 4-172 to 4-174, 4-197 to 4-202, 4-205, 4-206, 4-208 to
4-215, 4-236 to 4-244, 4-248, 4-249, 4-251 to 4-253, 4-255, 4-269
to 4-271, 4-273 to 4-276, 4-282, 5-302, 5-303.

DESCRIPTION :

In order to avoid possible ice formation on the engine fuel
injector the modification outlined in the referenced bulletin is mandatory.

According to this modification the subject valve assy must be
substituted with a new valve assy identified by P/N 205-5-260-01.

This A.D. cancels and substitutes A.D. 77-246/S.205-40 rev.1.

The preceding A.D., which refers to the same subject, is A.D.
78-155/S.205-42.

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la
PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei
termini prefissati.

La effettuazione della **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'** deve essere annotata — a cura dell'Eser-
cente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell' elica.

Data 1° emissione 31 gennaio 1977

Rev. n° 2 del 6 luglio 1978