

	REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO	PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'	Prescrizione 79 - 206 S.205 - 41 rev. 1
SOGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO		Spazio riservato al protocollo in arrivo	
SIAI Marchetti S.205, 18F, 18R, 20F, 20R, 22R			
SCADENZA			
Sottoindicata			
1 RIFERIMENTI:			
DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:			
SIAI Marchetti Bollettino Tecnico n° 205B47A del 1 ottobre 1979			
PRESCRIZIONI ESTERNE (eventuali)			
2 TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE			
OGGETTO: LEVA COMANDO FLAP P/N 205-6-052-01, -03, -101, -103.			
APPLICABILITA': S.205 18F, 18R, 20F, 20R, 22R equipaggiati con comando manuale flaps.			
SCADENZA : A. Leve comando flaps con meno di 1000 Ore di impiego: alla prossima ispezione periodica delle 100 Ore e successivamente ogni due ispezioni periodiche delle 100 Ore.			
B. Leve comando flaps con più di 1000 Ore di impiego: alla prossima ispezione periodica delle 100 Ore e successivamente ogni ispezione periodica delle 100 Ore.			
NOTA : Eseguire la prima ispezione entro 25 Ore di volo se non già ottemperato alla P.A. 77-91/S205-41.			
DESCRIZIONE :			
Allo scopo di accertare l'assenza di crinature della leva in oggetto, si prescrive l'introduzione del B.T. a riferimento entro le scadenze sopra indicate.			
La presente P.A. annulla e sostituisce la P.A. 77-91/S.205-41.			
La precedente P.A. in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto, è la P.A. 79-37/S.205-43 rev. 1.			
Translation on the back			

AIRWORTHINESS DIRECTIVE No. 77-91/S.205-41

SIAI MARCHETTI S.205, 18F, 18R, 20F, 20R, 22R aircraft

SUBJECT : Flap control lever P/N 205-6-052-1, -03, -101, -103.

REFERENCE : SIAI Marchetti S.B. n° 205 B47A dated October 1, 1979.

APPLICABILITY : S.205 18F, 18R, 20F, 20R, 22R equipped with subject lever.

- COMPLIANCE :
- A. Flap control levers with less than 1000 hours' time in service: at the next 100 hour periodic inspection and thereafter every two 100 hour periodic inspections.
 - B. Flap control levers with more than 1000 hours' time in service: at the next 100 hour periodic inspection and at each 100 HOUR PERIODIC INSPECTION thereafter.

NOTE : Perform the first inspection within 25 hours' time in service after the date of this A.D. if not yet complied with A.D. 77-91/S.205-41.

DESCRIPTION :

To detect possible cracks on subject flap control lever, carry out the inspection called for by the referenced S.B. within the terms set forth under "Compliance" of this A.D..

This A.D. cancels and substitutes A.D. 77-91/S.205-41.

The preceding A.D. which refers to the same subject is A.D. 79-37/S.205-43 rev. 1.

IL CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture ed impianti deve essere applicata la PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' deve essere annotata — a cura dell'Esattore — sui libretti dell'aeromobile, del motore e dell'elica.

Date 1° emissione 26 maggio 1977

Rev. n° 1 del 27 ottobre 1979