



REGISTRO AERONAUTICO
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

Prescrizione

89 - 32

S.205-31
S.208-17
rev. 5

SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO

Spazio riservato al protocollo in arrivo

Aa/mm Siai Marchetti S.205 e S.208

SCADENZA

Sottoindicata

¹ RIFERIMENTI:

DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE:

Bollettino Tecnico SIAI Marchetti n° 205B37E del 21 ottobre 1988

PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)

² TIPO DELLA PRESCRIZIONE: ISPEZIONE E MODIFICA

OGGETTO: Squadrette p/n 205-3-033-18 e -034-18 e rondelle p/n AN960-516L sulla zona centina alare n° 2.

APPLICABILITA': Tutti i velivoli S.205-18/F, -18/R, -20/F, -20/R e -22/R tutti i velivoli S.208 e S.208A.

DESCRIZIONE: Sono stati segnalati alcuni casi di crìnature interessanti la squadretta interna destra P/N 205-3-034-18 e sinistra P/N 205-3-033-18 in corrispondenza della zona di piegatura. Si prescrive pertanto l'applicazione del bollettino a riferimento secondo le modalità e le scadenze in esso indicate. (OGNI 100 H BYE CWK OGNI 5004 E ALTERR. PESANTE ISP. VISIVA)

La presente P.A. annulla e sostituisce la P.A. 85-65.

La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto è la P.A. 89-28/S205-43, S.208-17 rev.2.

Airworthiness Directive n° 89-32/S.205-31, S.208-7 rev. 5

SIAI Marchetti S.205 and S.208 aircraft

Reference: SIAI Marchetti Service Bulletin n° 205B37E, dated 21 October 1988.

Subject: Brackets p/n 205-3-034-18 (right) and -033-18 (left) and washers p/n AN960-516L on wing rib n° 2 area.

Applicability: - All S.205-18/F, -18/R, -20/F, -20/R and 22/R airplanes.
- All S.208 and S.208A airplanes.

Compliance: As indicated in the referenced Service Bulletin.

Description:

Some instances have been reported of cracks in the bending area of the subject brackets, due to interference with the washers AN960-516L of the connecting bolts. It is prescribed to follow the instructions contained in the referenced Technical Bulletin within the intervals there indicated.

This A.D. cancels and substitutes A.D. 85-65/S.205-31, S.208-7 rev. 4.

The preceding A.D. which refers to the same aircraft is no. 89-28/S.205-43 S.208-17 rev.2.

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'** in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della **PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'** deve essere annotata — a cura dell'Esercente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.

Data 1° emissione 26 giugno 1973

Rev. n° 5 del 31 gennaio 1989