

REGISTRO  
AERONAUTICO  
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI  
AERONAVIGABILITA'

Prescrizione  
94-002  
del 11.01.94

Pag. 1 di 2

SOGGETTO-OGGETTO:

Aa/mm Piaggio P180 - Guarnizione porta passeggeri.

Rev.01 della 92-394

P.A. Ripetitiva NO

RIFERIMENTI

- Documentazione della Ditta Costruttrice:

IAM Rinaldo Piaggio S.B. (Mandatory) SB-80-0028 Rev.01 06.12.1993

- Prescrizioni Estere:

C O R R E Z I O N E

emessa il 31 marzo 1994

Oggetto della Correzione

- pag. 1 : da "La presente PA annulla e sostituisce la PA 92-324 datata 22.12.1992."  
a "La presente PA annulla e sostituisce la PA 92-394 datata 22.12.1992."

Si riporta qui di seguito il testo corretto della PA 94-002.

\*\*\*\*\*

! DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 18.02.1994

! SCADENZA:

! Entro 100 ore di volo, oppure tre mesi, dalla data di entrata in vigore della presente  
! PA, quale delle scadenze si verifichi prima, se non già eseguito.

! APPLICABILITA':

! Velivoli Piaggio P180 aventi numero di costruzione 1004 e da 1006 a 1022.

! DESCRIZIONE:

! Si prescrive l'esecuzione della modifica descritta nel Bollettino a riferimento,  
! (Parti A + B, oppure solo B, come applicabile), in accordo con le procedure in esso  
! riportate, entro la scadenza sopraindicata.

! La presente PA annulla e sostituisce la PA 92-394 datata 22.12.1992

-----FINE-----

ENGLISH TRANSLATION

In case of any difficulty, reference should be made to the Italian original text.

! AIRWORTHINESS DIRECTIVE n. 94-002, issued 11 January, 1994.

C O R R E C T I O N


dated 31 March 1994

Subject of correction

-pag. 1: from "This AD supersedes AD 92-324, dated 22 December 1992."  
to "This AD supersedes AD 92-394, dated 22 December 1992."

Here follows the corrected text of AD 94-002.

\*\*\*\*\*



REGISTRO  
AERONAUTICO  
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI  
AERONAVIGABILITA'

Prescrizione  
94-002  
del 11.01.94  
Pag. 2 di 2

! EFFECTIVE DATE: 18 February, 1994.

! SUBJECT: Door seal pressure regulating valve heating system - Interface/Installation

APPLICABILITY:

! Piaggio P180 airplanes with the following Manufacturer's Serial Numbers (MSN): 1004  
! and 1006 through 1022.

COMPLIANCE:

! Within 100 FH or 3 months after the effective date of this AD, whichever occurs first,  
! unless already accomplished.

REFERENCE:

! Piaggio Service Bulletin (Mandatory) n. SB-80-0028 Rev.1 dated 6 December 1993.

DESCRIPTION:

! Carry out the modification called for by the referenced Service Bulletin, (Part A +  
! Part B or Part B only), in accordance with the procedures therein specified, within  
! the terms set forth under "Compliance" of this A.D..

! This AD supersedes AD 92-394, dated 22 December 1992.

-----  
END  
-----

IL CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la  
PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei  
termini prefissati.

La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' deve essere annotata - a cura  
dell'Esercente - sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.