



REGISTRO
AERONAUTICO
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI
AERONAVIGABILITA'

Prescrizione

94-114

del 05.05.94

Pag. 1 di 2

SOGGETTO-OGGETTO:

Velivoli I.A.M. Piaggio S.p.A. P.180 - Guarnizioni
ala/alettoni.

P.A. Ripetitive: SI

RIFERIMENTI

- Documentazione della Ditta Costruttrice:

IAM Rinaldo Piaggio Service Bulletin 80-0060 18.04.1994

- Prescrizioni Estere:

!!! URGENTE APPLICAZIONE IMMEDIATA !!!

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 12 maggio 1994

SCADENZA:

- Lubrificazione guarnizioni ala/alettoni e bordo d'attacco alettoni:
Prima di ulteriori voli a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, successivamente ad intervalli non superiori a 25 ore di volo fino a quando venga introdotta la modifica.
- Modifica:
Entro 100 ore di volo oppure 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente PA, quale delle scadenze si verifichi prima.

APPLICABILITA':

Velivoli aventi i seguenti Manufacturer's Serial Numbers (MSN): 1001, 1002 e da 1004 a 1033.

DESCRIZIONE:

Si prescrive l'esecuzione delle ispezioni/modifica descritte nel Service Bulletin a riferimento, in accordo con le procedure in esso riportate, entro le scadenze sopraindicate.

-----FINE-----

!!! URGENT ACTION REQUIRED !!!

ENGLISH TRANSLATION

In case of any difficulty, reference should be made to the Italian original text.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE: 94-114 issued 5 May 1994


EFFECTIVE DATE: 12 May 1994

APPLICABILITY:

I.A.M. Piaggio S.p.A. model P.180 airplanes with the following Manufacturer's Serial Numbers (MSN): 1001, 1002 and 1004 thru 1033.

COMPLIANCE:

- Lubrication of leading edge of ailerons and wing/aileron seals:
Before further flights as of the effective date of this AD and at intervals not to exceed 25 flight hours thereafter until the modification is accomplished.



REGISTRO
AERONAUTICO
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI
AERONAVIGABILITA'

Prescrizione

94-114

del 05.05.94

Pag. 2 di 2

- Modification:
Within 100 flight hours or 3 months from the effective date of this AD whichever occurs first.

SUBJECT:

Wing trailing edge/ailerons seals-Lubrication/modification.

REFERENCE:

I.A.M. Piaggio S.p.A. Service Bulletin 80-0060 dated 18 April 1994.

DESCRIPTION:

Carry out the inspections/modification called for by the referenced Service Bulletin, in accordance with the procedures in there specified, within the terms set forth under "Compliance" of this AD.

END

IL CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui struttura ed impianti deve essere applicata la PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' deve essere annotata - a cura dell'Esarcente - sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.