

Prescrizione di Aeronavigabilità

SOGGETTO - OGGETTO:Aircraft Piaggio P180. Lavatory Seat Limitation.

N. 2001-513
del 30-11-2001
Rev. 0
P.A. Ripetitiva: NO

RIFERIMENTI:

Documentazione della Ditta Costruttrice:
PIAGGIO
PIAGGIO

Prescrizioni Estere:
Alert S.B. ASB-80-0164
Rev. 0 10-09-2001
S.B. SB-80-0165
Rev. 0 10-09-2001

!!! URGENTE APPLICAZIONE IMMEDIATA !!!

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 15 Dicembre 2001

SCADENZA:

Prima di ulteriori voli a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA o dal ricevimento della stessa, quale delle due condizioni si verifichi prima, se non già' eseguito.

APPLICABILITA':

Velivoli Piaggio (ora Piaggio Aero Industries S.p.A) P180 aventi numero di serie (MSN): 1002, 1004, da 1006 a 1037 inclusi, 1039, 1040, 1042, 1043 e 1045 equipaggiati con sedile "toiletta".

DESCRIZIONE:

Si prescrive l'esecuzione della modifica prescritta dal Bollettino Tecnico ASB-80-0164 a riferimento, in accordo con le procedure in esso specificate, entro i termini di esecuzione stabiliti alla voce "SCADENZA" della presente PA.

E' raccomandata l'applicazione del Bollettino di Servizio SB-80-0165 che costituisce azione definitiva ai fini del soddisfacimento della presente PA.

English Translation:

In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original text.

!!! URGENT-IMMEDIATE ACTION REQUIRED !!!

AIRWORTHINESS DIRECTIVE 2001-513, issued 30 November 2001

EFFECTIVE DATE: 15 December 2001

APPLICABILITY:

Piaggio Aero Industries S.p.A P180 aeroplanes, with manufacturer's Serial No (MSN): 1002, 1004, 1006 through 1037 included, 1039, 1040, 1042, 1043 and 1045 equipped with toilet seat.

COMPLIANCE:

Before further flights since the above "EFFECTIVE DATE" or upon receipt of this AD, whichever condition occurs first, if not already accomplished

in accordance with the requirements of Piaggio Alert Service Bulletin ASB-80-0164.

The accomplishment of Piaggio Recommended Service Bulletin SB-80-0165 constitutes terminating action to the requirement of this AD.

REFERENCE:

Piaggio Aero Industries S.P.A. Alert Service Bulletin ASB-80-0164 dated 10 September 2001 and Piaggio Aero Industries S.P.A. Service Bulletin SB-80-0165 dated 10 September 2001.

Il Certificato di Navigabilita' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilita' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilita' deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.