

 REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO	PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'	Prescrizione 76 - 187
		AB.206 - 89
SOGGETTO - DITTA COSTRUTTRICE - TIPO Elicotteri Bell e Agusta-Bell 206		Spazio riservato al protocollo in arrivo
SCADENZA Indicata nel testo		
¹ RIFERIMENTI: DOCUMENTAZIONI DELLA DITTA COSTRUTTRICE: Bell Service Bulletin n° 206-76-8 rev. A datato 20 agosto 1976 o successive revisioni approvate (applicabile elicotteri Bell) Agusta Bollettino Tecnico n° 206-113 rev. A datato 8 settembre 1976 o successive revisioni approvate (applicabile elicotteri Agusta). PRESCRIZIONI ESTERE (eventuali)		
² TIPO DELLA PRESCRIZIONE: MODIFICA OGGETTO: RONDELLE PER SUPPORTO P/N 206-001-520-5 APPLICABILITA': Come indicato nei Bollettini a riferimento. DESCRIZIONE : <p>Al fine di assicurare una soddisfacente installazione dell'assieme supporto martinetti si prescrive l'introduzione dei bollettini a riferimento, secondo le procedure in essi indicate, entro 300 ore di impiego dalla ricezione della presente P.A. per gli elicotteri i cui assiemi supporti siano stati in precedenza trovati crinati, oppure in occasione della prossima ispezione delle 1200 ore o quando l'assieme supporto è smontato, per qualsiasi altro motivo, per tutti gli altri elicotteri interessati.</p> <p>Dopo l'esecuzione della modifica non sono più richieste le ispezioni di cui alla P.A. 76-161/AB.206-80/rev.2.</p> <p>La precedente P.A., in ordine di tempo, riguardante lo stesso soggetto, è la P.A. 76-173/AB.206-88.</p>		

AIRWORTHINESS DIRECTIVE No. 76-187/AB.206-89

BELL and AGUSTA-BELL helicopters

SUBJECT : Taper washers for servo-actuator support assembly P/N 206-001-520-5.

REFERENCE : Bell Service Bulletin n° 206-76-8 rev. A dated August 20, 1976 or later approved revision (applicable to Bell helicopters).

Agusta Bollettino Tecnico n° 206-113 rev. A dated September 8, 1976 or later approved revision (applicable to Agusta helicopters).

COMPLIANCE : Within 300 hours' time in service after receipt of this AD for helicopters whose support assemblies were previously found cracked. Whenever the support assembly is removed or at next 1200 hours inspection for all other affected helicopters.

APPLICABILITY : As set in the referred Bulletins.

DESCRIPTION :

To assure satisfactory attachment of support assembly accomplish the modification in accordance the referred Bulletins within the terms specified under "Compliance".

After accomplishment of modification the inspections called for by the AD 76-161/AB.206-80/rev. 2 are no more required.

The preceding AD, which refers to the same subject, is AD 76-173/AB.206-88.

Il CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell' aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la *PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'* in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della *PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'* deve essere annotata — a cura dell'Esercente — sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell' elica.

Data 1ª emissione 25 settembre 1976

Rev. n° del