



P R E S C R I Z I O N E D I A E R O N A V I G A B I L I T A'

SOGGETTO - OGGETTO:

Elicotteri Agusta A 119 - Pale rotore di coda
P/N 109-8132-01-111

N. 2002-367 del 16-07- 2002
--

RIFERIMENTI:
-Documentazione della Ditta Costruttrice:

AgustaWestland

BT 119-6 Rev. A 12-07-2002

Rev. 1 della P.A. 2002-341

- Prescrizioni Estere:

P.A. Ripetitiva: SI

!!!!!!!!!! APPLICAZIONE IMMEDIATA!!!!!!!!!!

! DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 17 Luglio 2002

SCADENZA:

Come indicato nella voce "ESECUZIONE" del Bollettino Tecnico a riferimento, a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, se non già eseguito.

APPLICABILITA':

! Parte I del B.T. a riferimento: tutti gli elicotteri Agusta A 119 che installano l'assieme mozzo e pale rotore di coda P/N 109-8131-02-149.
! Parte II e III del B.T. a riferimento: tutti gli elicotteri Agusta A 119.
! Parte IV del B.T. a riferimento: tutti gli elicotteri Agusta A 119 che installano l'assieme mozzo e pale rotore di coda P/N 109-8131-02-149.

DESCRIZIONE:

Si prescrive l'esecuzione delle azioni prescritte dal Bollettino Tecnico a riferimento, in accordo con le procedure in esso specificate, entro i termini di esecuzione stabiliti alla voce "SCADENZA" della presente PA.

! La presente PA annulla e sostituisce la PA 2002-341, datata 28/6/2002.

Si riporta di seguito il testo della suddetta AD, nella versione in lingua inglese:

English Translation:

In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original text.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE 2002-367, issued 16/7/2002.

!!! URGENT-IMMEDIATE ACTION REQUIRED !!!

EFFECTIVE DATE: 17 July 2002

COMPLIANCE: As indicated in the "COMPLIANCE" paragraph of the referenced Bollettino Tecnico since the effective date of this AD, unless already accomplished.

APPLICABILITY:

Part I of referenced Bollettino Tecnico: All Agusta A 119 helicopters installing hub and tail rotor blades assembly P/N 109-8131-02-149.
Part II and III of referenced Bollettino Tecnico: All Agusta A 119 helicopters.
Part IV of referenced Bollettino Tecnico: All Agusta A 119 helicopters

installing hub and tail rotor blades assembly P/N 109-8131-02-149.

REFERENCE:

Agusta Bollettino Tecnico 119-6 Rev.A dated July 12, 2002.

SUBJECT:

Inspection of tail rotor blades P/N 109-8132-01-111 and replacement of the bushings fitted on the tail rotor gripes.

DESCRIPTION:

Prescribe a new VNE operating limitation, an inspection of tail rotor blades P/N 109-8132-01-111 and the replacement of the bushings fitted on the tail rotor gripes as called for by Bollettino Tecnico 119-6 rev.A dated 12/7/2002 in accordance with the procedures in there specified, within the terms set forth under "COMPLIANCE" of this AD.

This AD cancels and substitutes AD 2002/341, dated 28/6(2002).

-----FINE-----

*Il Certificato di Navigabilità dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilità in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.
La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilità deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.*