



Sicherheitsmitteilung

No.: 1/2010 vom 15.01.2010

Herausgeber Fallschirmbau Buchsein/Hermesdorf GbR
Von-der-Recke-Str. 12
58300 Wetter/Ruhr

Betreff: Auslösegriffe mit Seil und Vorsteckstiften bei den Rettungsfallschirmen
Thinback T104 Kennblatt Nr.: 40.010/98 und
Slimpack T204 Kennblatt Nr.: 40.010/99
von Werk Nr.: 41495 bis 41776
Hergestellt in dem Zeitraum von 04.04.2008 bis 15.01.2010

Inhalt: Es wurde festgestellt, dass nicht alle verpressten Vorsteckstifte die richtigen Festigkeitswerte haben und sich vom Drahtseil lösen könnten.
Im Extremfall bedeutet das, dass nach Auslösen des Rettungsfallschirmes dieser nicht öffnet, weil ein Stift stecken bleibt.

Maßnahme: 1. die betroffenen Rettungsfallschirme sperren

2. alle Auslösegriffe der beiden Rettungsfallschirmtypen Thinback T 104 und Slimpack T204 werden werksseitig überprüft und nach Herstellung der Sicherheit wieder eingesetzt. Eintrag auf Seite 10 und 11 im Fallschirm-Betriebs- und Packnachweis: Vorsteckstifte überprüft. Datum, Unterschrift und Prüferstempel und auf dem Griff die Einprägung **H1**

Durchführung: Auslösegriff vom Rettungsfallschirm abnehmen und mit dem Fallschirm-Betriebs- und Packnachweis, einer Halteranschrift und Rückporto in einen wattierten DIN A 5 Umschlag stecken und senden an:

Rettungsfallschirm-Service
Peter Hermesdorf
Hasenböge 18
21514 Klein Pampau

Ansprechpartner sind:

Horst Buchsein 02335/69905 mailto: B.Buchsein@Buchsein.eu
Peter Hermesdorf 04155/3768 mailto: peter@hermesdorf.de

Wetter, den 15. Jan. 2010