



PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

SOGGETTO - OGGETTO:

Velivoli Costruzioni Aeronautiche TECNAM serie
P2002-JF - ispezione impianto combustibile

RIFERIMENTI:

-Documentazione della Ditta Costruttrice:

Tecnam

SB P2002/001

- Prescrizioni Estere:

N. 2004-394
del 04-10-
2004

Rev. 0

P.A.
Ripetitiva NO

!!! RICHIESTA AZIONE IMMEDIATA !!!

DATA DI ENTRATA IN VIGORE:

Alla ricezione della presente PA.

SCADENZA:

Prima di ulteriori voli a partire dalla data di entrata in vigore
della presente PA.

APPLICABILITA':

Velivoli Costruzioni Aeronautiche TECNAM P2002-JF numeri di serie
(s/n) 001,002,003,004,005,008.

DESCRIZIONE:

Si è verificato un caso di contaminazione dell'impianto combustibile
su un velivolo della Costruzioni Aeronautiche TECNAM serie P2002-JF
che ha indotto un improvviso calo di potenza del motore.

Si prescrive un'ispezione, una tantum, dell'impianto combustibile
per verificare l'assenza di impurità.

L'ispezione deve essere eseguita entro i termini di esecuzione
stabiliti alla voce "SCADENZA" della presente PA, secondo le
istruzioni contenute nel Bollettino di Servizio TECNAM n. P2002/001
del 30 Settembre 2004 a riferimento.

Nota: Informazioni riguardanti questa PA possono essere indirizzate a
ENAC-Servizio Sicurezza Volo di Napoli,
Via Nuova Poggioreale, Centro Polifunzionale INAIL - Edificio 5
80143 Napoli, Italy
Att.n: Mr. F. Di Capua Tel. +39 081 7871530, fax +39 081 7871555,
E-Mail: f.dicapua@enac.rupa.it

Approvata dall'EASA con n. 2004-10152

English Translation:

In case of any difficulty reference shall be made to the Italian
original text.

!!! IMMEDIATE ACTION REQUIRED !!!

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

EFFECTIVE DATE: Upon receipt.

APPLICABILITY:

Costruzioni Aeronautiche TECNAM P2002-JF airplanes, serial numbers (s/n) 001,002,003,004,005,008.

COMPLIANCE:

Before further flights as from the "EFFECTIVE DATE" of this AD.

DESCRIPTION:

A case of sudden engine power loss has been experienced by a Costruzioni Aeronautiche TECNAM P2002-JF airplane due to possible contamination of fuel system.

Perform a "one time" inspection to verify absence of impurities in the fuel system.

Inspection must be performed within the terms specified under COMPLIANCE Section of this AD in accordance with instructions laid down into the referenced Service Bulletin Costruzioni Aeronautiche TECNAM n. P2002/001 dated 30th September 2004.

REMARKS:

Enquiries regarding this AD may be directed to:

ENAC-Servizio Sicurezza Volo of Naples,

Via Nuova Poggioreale, Centro Polifunzionale INAIL - Edificio 5
80143 Naples, Italy

Att.n: Mr. F. Di Capua Phone +39 081 7871530, fax +39 081 7871555,

E-Mail: f.dicapua@enac.rupa.it

Approved by EASA under Approval n. 2004-10152

*Il Certificato di Navigabilit  dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilit  in oggetto, scade di validit  qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.
La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilit  deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.*