

**Datum der Bekanntgabe: 08.01.2004**

**Muster:** Rolladen-Schneider  
LS 4

**AD der ausländischen Behörde:**  
-keine-

**Geräte-Nr.:**  
345

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
Rolladen-Schneider Technische Mitteilung No. 4046 vom  
03.03.2003

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Rolladen-Schneider  
LS 4

- **Baureihen:** LS 4-b

- **Werk-Nrn.:** alle

**Betrifft:**

Flug- und Wartungshandbuch

- Austausch / Ergänzung von Seiten im Flug- und Wartungshandbuch
- Erhöhung der Lebensdauer auf maximal 12000 Flugstunden

**Maßnahmen:**

Im Rahmen der Durchführung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:  
Austausch und Ergänzung von Blättern im Flug- und Wartungshandbuch gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung.

**Fristen:**

Durchführung der Maßnahmen bei der kommenden Jahresnachprüfung, spätestens jedoch bis zum 30.04.2004.

EASA-Approval:

Der Inhalt dieser Lufttüchtigkeitsanweisung ist von der EASA geprüft und mit Approval-No.: 2004-43 am 08.01.2004.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

*LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert*

\*\*\*