

	CONSIGNE DE NAVIGABILITE N° F-2005-133	Diffusion : A	Date d'émission : 3 août 2005	Page : 1/2
Direction générale de l'aviation civile France Edition du GSAC	Cette consigne de navigabilité est publiée par la DGAC pour le compte de l'AESA, autorité du pays de conception du matériel concerné.		<i>Cette consigne de navigabilité fait l'objet d'une traduction en anglais. Le texte français constitue la référence.</i>	
	Un aéronef concerné par une consigne de navigabilité ne peut être utilisé qu'en conformité avec les exigences de cette consigne de navigabilité, sauf accord de l'autorité du pays d'immatriculation.			
Airworthiness Directive(s) étrangère(s) correspondante(s) : Sans objet		Consigne(s) de navigabilité remplacée(s) : Néant		
Responsable de la navigabilité du matériel : EADS SOCATA		Type(s) de matériel(s) : Avions TBM 700		
Certificat(s) de type n° EASA.A.010 Fiche(s) de données n° EASA.A.010				
Chapitre ATA : 27	Objet : Commandes de vol - Poulies de renvoi du câble de commande de gauchissement			

1. APPLICABILITE :

La présente consigne de navigabilité (CN) concerne les avions EADS SOCATA TBM 700C numéro de série 261 à 268 inclus et 270 à 323 inclus.

2. RAISON :

Une non-conformité de la géométrie de certains supports de poulie peut entraîner un désalignement de la poulie et du câble, et amener un mauvais fonctionnement de la commande de gauchissement.

3. ACTIONS IMPERATIVES ET DELAIS D'APPLICATION :

Les mesures suivantes sont rendues impératives à compter de la date d'entrée en vigueur (DEV) de la présente CN.

Dans les 10 prochaines heures de vol, effectuer une inspection détaillée et remplacer si nécessaire les supports et les poulies de renvoi du câble aileron, conformément aux prescriptions du Bulletin Service EADS SOCATA en référence.

4. DOCUMENT DE REFERENCE :

Bulletin Service EADS SOCATA TBM 700 n° 70-134 de juillet 2005
(Toute révision ultérieure approuvée de ce document est acceptable).

5. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR :

Dès réception à compter du 03 août 2005.

	CONSIGNE DE NAVIGABILITE N° F-2005-133	Diffusion : A	Date d'émission : 3 août 2005	Page : 2/2
--	---	-------------------------	---	----------------------

6. **REMARQUE :**

Pour les questions concernant le contenu technique des exigences de cette CN, contacter :

EADS SOCATA
Direction des Services
65921 TARBES Cedex 9
FRANCE
Tél. : +33 (0)5 62 41 73 00
Fax : +33 (0)5 62 41 76 54

Ou pour les USA à l'adresse suivante :

SOCATA AIRCRAFT, INC.
North Perry Airport
7501 South Airport Rd
Pembroke pines, FL 33023
UNITED STATES OF AMERICA
Tel. : 1 (954) 893 1400
Fax : 1 (954) 964 4141

7. **APPROBATION :**

Cette CN est approuvée sous la référence AESA n° 2005-6122 du 27 juillet 2005.